MŰEMLÉKEK KATASZTERE						
SOR-SZ.	**NÉV**	**HRSZ**	**CÍM**	**VÉDETTSÉGI FOK**	**TÖRZSSZÁM**	**AZONOSÍTÓ**
1	Lakóház	5754	Baross rakpart 21.	Műemlék	6757	3325
2	Lakóház	5754	Ék u. 1.	Műemlék	6758	3326
3	Lakóház és melléképület	5828	Ék u. 18.	Műemlék és műemlék tartozék	6760	3327, 22449
4	Halászház és melléképület	5848	Ék köz 3.	Műemlék és műemlék tartozék	8619	3328, 21654
5	Halászház, lakóház és gazdasági épületek	5815	Gyökér u. 1.	Műemlék	6761	16652, 17255, 3329
6	Halászház és melléképület	5778	Gyökér u. 4.	általános műemléki védelem	8315	3330, 22450
7	Halászház	5779	Gyökér u. 6.	általános műemléki védelem	8316	3331
8	Lakóház és gazdasági épületei	5780	Gyökér utca 8.	Műemlék	6762	3332, 16653, 17254
9	Halászház és melléképület	5811	Gyökér u. 9.	Műemlék és műemlék tartozék	8317	3333, 21671
10	Halászház és melléképület	5782	Gyökér u. 12.	általános műemléki védelem	8318	3334, 22451
11	Halászház	5801	Gyökér u. 15.	általános műemléki védelem	8319	3335
12	Halászház	5798	Gyökér u. 17.	Műemlék	9926	3336
13	Halászház és gazdasági épületei	5797	Gyökér u. 19.	Műemlék	6763	3337, 17252, 17253
14	Halászház és melléképület	5757	Kígyó u. 4.	Műemlék és műemlék tartozék	8305	3338, 16542
15	Halászház és melléképület	5767	Öregvár u. 23.	Műemlék és műemlék tartozék	8306	3341, 22452
16	Halászház	5774	Öregvár u. 27.	általános műemléki védelem	8307	3342
17	Halászház	5816	Öregvár utca 33., 33a	általános műemléki védelem	9161	3343

18	Lakóház	5745	Öregvár u. 34.	Műemlék	6764	3344
19	Halászház	5818	Öregvár u. 37.	Műemlék	8308	3345
20	Lakóház	5766	Öregvár u. 38.	Műemlék	6765	3346
21	Halászház és melléképület	5819	Öregvár u. 39.	Műemlék és műemlék tartozék	8882	3347, 22453
22	Halászház és melléképület	5805	Öregvár u. 45.	Műemlék és műemlék tartozék	6766	3349, 22454
23	Halászház	5805	Öregvár u. 45/b	Műemlék	8252	3348
24	Lakóház	5804	Öregvár u. 47.	Műemlék	9028	3350
25	Halászház (Bertus-ház)	5803	Öregvár u. 49.	Műemlék	9029	3351
26	Halászház és melléképület	5759	Öregvár u. 50.	Műemlék és műemlék tartozék	8309	3352, 21672
27	Halászház, népi: kulcsos vendégház	5802	Öregvár u. 51.	Műemlék	8925	3353
28	Halászház	5824	Öregvár u. 52.	Műemlék	8310	3354
29	Halászház	5799	Öregvár u. 53.	Műemlék	9030	3355
30	Lakóház	5830	Öregvár u. 54.	Műemlék	8311	3356
31	Halászház és melléképület	5796	Öregvár utca 55.	Műemlék és műemlék tartozék	8312	3357, 21676
32	Lakóház	5831	Öregvár u. 56.	Műemlék	8313	3358
33	Halászház és melléképület	5794	Öregvár u. 57/a., b.	általános műemléki védelem	8472	22447
34	Halászház és melléképület	5795	Öregvár u. 57/a., b.	általános műemléki védelem	8472	22448, 3359
35	Halászház	5834	Öregvár u. 58.	Műemlék	9031	3360
36	Halászház	5835	Öregvár u. 60.	Műemlék	8314	3361
37	r. k. (Szent Rókus) templom	5551	Szent Rókus tér	Műemlék	11016	11171
38	Volt római katolikus plébániaépület, ma lakóház		Szent Rókus tér 4.	Műemlék	9578	3363
39	R. k. templom	85	Kossuth tér	Műemlék	2730	3339


40	Tanyaház és melléképületei	0216/11	KÜLTERÜLET, Tanya 384.	Műemlék és műemlék tartozék	9618	3364, 12487
41	Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium	5408	Kossuth Lajos tér 1.	Műemlék	11464	12543
42	Szt. Vendel szobor és baldahin	0173/1	Szegedi műút, Vendel tanya 244.	Műemlék	9467	3362
43	Ún."Zöldkereszt"	0373, 0374	Öregszőlő, közutak kereszteződésén	általános műemléki védelem	10406	3340

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1.	5754	Baross Gábor rakpart 21.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóház	Oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedeles nyeregtető	Sötétbarnára festett, részben osztott faszerkezetű nyílászárók (új ráccsal)	Sötétbarnára meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
-			-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, rövidebbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, az udvar felől szénaledobó nyílással. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső. Nyílászárók, 20. század eleje. Épült a 19. században, részben átalakítva. Népi műemlék.” **	Jó műszaki állapotban van.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés:2021. 09. 09. /2022.09.03. * *CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása* Törzsszám: 6757 Azonosító: 3325

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Vízvezetődeszka festése	-	-	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
2.	5828	Ék u. 1.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Halászház	Oldalhatáron álló	Földszintes	Halászház: nádfedeles nyeregtető Melléképület: cserépfedés	Sötétbarnára festett fa szerkezetű nyílászárók, főhomlokzatán 30 cm-re bemélyített szimpla ablak, mely egykor vasráccsal volt ellátva.	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Újabb, nyeregtetős melléképület	-	Fekete tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a tető K-i végén szénaledobó nyílással. Részben egytraktusos elrendezés, a bejárattal szemben egykori szabadkéményes konyha. Nyílászárói részben átalakítottak. Épült a 19. században. A telek DK-i sarkában újabb, nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	Kisebb felújítások szükségesek. A hivatalos alaptérképen, az udvaron lévő kisebb melléképület nincs feltüntetve.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09. és 2022.09.03-14. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása Építésügyi Hatósági Osztály 1.* Törzsszám: 6758 Azonosító: 3326

Helyszínrajz



Fotók





<table>
<tr><td colspan="4">Felújítási, helyreállítási javaslatok</td></tr>
<tr><td>Tető</td><td>Homlokzat</td><td>Nyílászárók</td><td>Egyéb</td></tr>
<tr><td>Beázás megszüntetése</td><td>Hátsó és udvari homlokzati fal vakolatának javítása, meszelés</td><td>-</td><td rowspan="3">„Halászház” tábla átfestése
Hajópadló felpúposodásának megszüntetése a belső térben
Ék utcai oldalsó homlokzaton a fekete kerítés spray nyomának lefestése</td></tr>
<tr><td>Melléképület</td><td>Pince</td><td>Kapu, kerítés</td></tr>
<tr><td>Meszelés</td><td>-</td><td>Karbantartás, festés</td></tr>
<tr><td colspan="3">Támogatások</td><td>Felújítás időpontja</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Tulajdonviszony</td></tr>
<tr><td colspan="4">Csongrád Város Önkormányzatának tulajdona</td></tr>
<tr><td colspan="4">Egyéb javaslatok</td></tr>
<tr><td colspan="4">A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból a halászház homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, festésére került volna sor.
   2022.09.29.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Fotók</td></tr>
<tr><td colspan="4">   </td></tr>
</table>

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	5846	Ék u. 18.	Lakóház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Borház és kovácsműhely	Oldalhatáron álló	Földszintes	Borház: nád- és cserépfedéses nyeregtető (2/3 és 1/3 arányban) Melléképületek: cserépfedéses nyereg-, és félnyeregtető	Részben 20. század eleji, nyílászárók, sötétbarnára festett faszerkezetű nyílászárók	Borház: sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve Melléképület: -

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az udvaron nyeregtetős régebbi (műemlék tartozék) és félnyeregtetős, újabb melléképület áll.	-	Feketére festett tömör deszka-,dróthálókerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az É-i telekhatáron álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, K felé cseréppel fedett toldaléképülettel. Eredetileg egytraktusos elrendezés, részben mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. A szobában padkás, falazott kemence, sarokpihenővel, a konyhában takaréktűzhely. Részben 20. század eleji nyílászárók. Épült a 19. században. Az udvaron nyeregtetős régebbi és félnyeregtetős, újabb melléképület. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotban van. A karikával nem jelölt melléképület már nem áll a helyszínen. A félnyeregtetős, újabb melléképület nincs jelölve a helyszínrajzon.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03 ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 6760 Azonosító: 3327 (lakóház) Azonosító:22449 (mellékép-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	Kisebb vakolatjavítás. Meszelés	Festés	A borház és a mögötte lévő kis tér összekapcsolása, átjáró kialakítása
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Faszerkezetek festése, vakolat javítása, meszelés	-	Festés	

Támogatások	**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat.	

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzatának tulajdona

Egyéb javaslatok

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, festésére került volna sor.



2021.05.26.



2022.09.03.

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4.	5848	Ék köz 3.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszintes	Nádfedeles nyeregtető cserepezett gerinccel, hullámpala fedésű tornác	Sötétbarnára festett faszerkezetű nyílászárók	Világosszürkére meszelt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Egy nádfedésű, cserepezett gerincű nyeregtetős (műemlék tartozék), több hullámpala (kukoricagóré is) s cserépfedésű félnyeregtetős	-	Téglakerítés zöld bejárati kapuval, betonkerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, benne padlásfeljáróval. Az épülethez téglából falazott kerítésfal csatlakozik bejárati kapuval. Udvari homlokzatán utólag részben beépített és megszélesített, téglapilléres tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, meszelt deszkafödém. Nyílászárói átalakítottak. Épült a 19. században. Az udvar ÉK-i telekhatárán náddal és cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület, valamint újabb kukoricagóré található. Népi műemlék.” **	Felújításra szorul. A melléképületek egy része nincs jelölve a hivatalos alaptérképen.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 8619 Azonosító: 3328 (halászház) Azonosító: 21654 (melléképműemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás javítása, oromdeszkázat és szegélydeszka (sörtedeszka) festése	Kisebb vakolatjavítás, meszelés	Festés	Gázvezeték áthelyezésének felülvizsgálata szükséges.
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
A melléképületek felújításra szorulnak, a hullámpalafedés lecserélendő.	-	Bejárati kapu festése	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5.	5815	Gyökér u. 1.	Halászház (lakóház) és gazdasági épületei	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Múzeumház	Oldalhatáron álló	Földszintes	Lakó-és melléképület: nádfedéses nyeregtető Árnyékszék: cserépfedéses félnyeregtető	Főhomlokzata két ablakos, sötétbarnára festett faszerkezetű nyílászárók	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A Gyökér utcai kerítésfalhoz építve az utcavonalon, téglalap alaprajzú, nádfedéses nyeregtetős melléképület, árnyékszékek állnak. Utóbbiak nincsenek feltüntetve az alaptérképen.	-	Falazott, fehérre meszelt kerítésfal sötétbarnára festett fa bejárati kapuval, feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, É felé keskenyebb toldalékkal. Az utcavonalon falazott kerítésfal bejárati kapuval. Eredetileg egytraktusos elrendezés, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Az első szobában padkás, falazott kemence, sarokpihenővel, a konyhában takaréktűzhely. A toldalék háromosztatú, középen szabadkéményes konyha, a szobában és a kamrában másodlagos elhelyezésű, padkás, falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században, 1983–1985 között múzeumi célra átalakítva.	Jó műszaki állapotban van. *A Gyökér utcai kerítésfalhoz az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, nádfedéses nyeregtetős melléképület csatlakozik, tőle K-re új kiszolgáló épület. Népi műemlék.”* *	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása* Törzsszám: 6761 Azonosító: 17255 (halászház), 16652 (gazdasági épületek) 3329 (lakóház és g.ép-i)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	Kisebb javítás, lábazat meszelése	-	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Tömör deszkakerítés festése	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.			
Tulajdonviszony			
Magyar Állam (Üzemeltető: Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum)			
Egyéb javaslatok			



Archív felvétel

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
6-7.	5778, 5779	Gyökér u. 4-6	Halászház és melléképület	Ált. műemléki védelem	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedéses nyeregtető cserepezett gerinccel	4:Sötétbarnára festett faszerk. 6: Barnára festett, osztásnélküli, újabb faszerk. nyílászárók	4: Utcán nincs, udvaron világos szürkére meszelve 6: Barnára meszelt

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
4: Az udvaron cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület. 6: A kert végében nyeregtetős faszerkezetű tárolóépület.	-	4: Falazott, fehérre meszelt kerítésfal sötétbarna fa bejárati kapuval, barnára festett deszka nagykapu 6: Kopott, rozsdás fémkapu	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, a DK-i oromzatban padlásfeljáróval. Udvari homlokzatán utólag beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. században. Történetileg mind a telek, mind az épület két részre osztva. A DK-i épületrész átalakítás alatt. Az udvaron cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	4: Megfelelő műszaki állapotban van. A nádtető cseréje elkészült 2022 őszére. 6: Elhanyagolt. Felújításra szorul. (Ellenőrzés 1. időpontjában (2021. 09. 09.) eladó volt, azóta elkelt).	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09. és 2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 8315 (4), 8316 (6) Azonosító: 3330 (4-halászház), 3331 (6-halászház),22450 (4-mellékép.)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
4-6: Szegélydeszka (sörtedeszka) festése 6: Oromdeszkázat javítása, festése, nádazás javítása	4-6:Vakolat javítása, meszelés (4: csak lábazat és az udvaron minimálisan)	6:Hagyományos, osztott nyílászárók beépítése	4:Udvari lábazat javítása, festése
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	4-6:Bejárati kapuk festése, téglakerítés meszelése	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			



2022.09.03

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8.	5780	Gyökér u. 8.	Halászház (lakóház) és gazdasági épületei	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel és tornáccal	Sötétbarna fa osztott nyílászárói, udvar felől újabbak osztatlanok	Sötétbarnára meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A Ny-i telekhatáron cserépfedéses nyeregtetős, falazott melléképület áll, valamint egy szaletli.	-	Falazott, részben fehérre meszelt kerítésfal, sötétbarna fa bejárati kapuval és kerítéssel	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, vakolt oromzattal, a K-i oromzatban padlásfeljáróval. Udvari homlokzatán utólag beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Nyílászárói újabbak. Épült a 19. században. A Ny-i telekhatáron cserépfedéses nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	Jó műszaki állapotban van.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 6762 Azonosító: 17254 (halászház), 16653 (gazdasági épületek) 3332 (lakóház és g.ép-i)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	-	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Vékony repedés javítása az épület és a téglakerítés között	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
Tulajdonviszony			
Magántulajdon			
Egyéb javaslatok			
Fotók			





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9.	5811	Gyökér u. 9.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel	Főhomlokzata kétablakos, világosbarnára festett fa szerkezetű nyílászárókkal	Fehér homlokzati dörzsvakolat (kőporos fröcskölésű)

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az É-i telekhatáron náddal és palával fedett, nyeregtetős melléképület áll (műemlék tartozék).	-	Feketére festett tömör deszka- és léckerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, vakolt oromzattal. Udvari homlokzatának D-i szakaszán utólag beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, deszkafödémmel. Épült a 19. században. Az É-i telekhatáron náddal és palával fedett, nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotban van.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8317 Azonosító: 3333 (halászház) Azonosító: 21671 (mellékép-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Szegélydeszka (sörtedeszka) festése	Homlokzati dörzsvakolat tisztítása	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	5782	Gyökér u. 12.	Halászház és melléképület	Ált. műemléki véd.	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, cserepezett tornác és melléképület	Főhomlokzaton sötétbarnára, oldalhomlokzaton fehérre, udvar felől zöldre festett fa szerkezetű nyílászárók	Tégla, vörösre meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az udvaron, szabadon álló, téglalap alaprajzú, cseréppel fedett, nyeregtetős, sárgára meszelt melléképület, valamint árnyékszék áll.	-	Falazott, eredetileg fehérre meszelt kerítésfal sötétbarnára festett fém bejárati kapuval	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Saroktelken, rövidebb oldalával a Gyökér utca vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, csatlakozó toldaléképülettel. Udvari homlokzatán utólag beépített, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel, szabadkéményes konyhával. Épült a 19. században. Az udvaron, szabadon álló, téglalap alaprajzú, cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” *	Nagyon elhanyagolt, igen rossz állapotban lévő lakóépület. Az árnyékszék és melléképület már romos állapotban van. (A helyszínelés és az ellenőrzés időpontjában is eladó).	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 8318 Azonosító: 3334 (halászház), 22451 (mellékép.)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás javítása, oromdeszkázat és szegélydeszka (sörtedeszka) festése, tornác cserépfedésének javítása, pótlása	Vakolat javítása, meszelés	Csere / festés	Falszerkezet megerősítése
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Újjáépítés	-	Festés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11.	5801	Gyökér u. 15.	Halászház	Ált. műemléki védelem	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Lakó- és melléképület: nádfedéses nyeregtető részben cserepezett gerinccel; cserepezett tornác, ívesen kiugró tetőablak (hátsó udvari részen)	Gyökér utcai homlokzaton zöldre, Öregvár utcai homlokzaton barnára festett fa szerkezetű nyílászárók	Gyökér utcai sötétszürkére (venyigefeketére), Öregvár utcai barnára meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Öregvár utca felől oldalhatáron álló falszerkezetre támaszkodó félnyeregtetős építmény	-	Külön lábazati elemekkel, feketére (Gyökér u.), barnára festett tömör deszkakerítés (Öregvár u.)	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, rövidebb oldalával a Gyökér utca vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, csatlakozó toldaléképülettel, nádfedéses nyeregtetővel, a Gyökér utca felől kalodával leszorított, a hátsó részen cserepezett, az ott beépített padlástérhez igazodóan eltérő magasságú gerinccel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán részben beépített, cseréppel fedett félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezésű, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel.	Kisebb felújítások szükségesek. A Gyökér utca felől a kerítés nagyrészt hiányzik. *Épült a 19. században; átalakítva, részben átépítés alatt. Népi műemlék." **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8319 Azonosító: 3335

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Szegélydeszka (sörtedeszka), oromdeszkázat javítása, festése (Gyökér utcai részen), nádazás javítása (mindkét részen)	Vakolatjavítás, meszelés (Gyökér utcai részen), lábazati vakolat javítása, meszelése (Öregvár utca)	Festés /csere	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Meszelés, szegélydeszka (sörtésdeszka), oromdeszkázat festése (Öregvár utca felőli részen)	-	Hiányzó rész pótlása (Gyökér utca), festés (mindkét oldalon)	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
12.	5798	Gyökér u. 17.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló	Földszint	Cserépfedéses nyeregtető, deszkaoromzattal. Cseréppel fedett, félnyeregtetős, mellvédes tornác	19. század második feléből faszerkezetű nyílászárók, zöldre festve	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Lakóépület végfalához keskenyebb, cserépfedéses toldaléképület csatlakozik.	-	Feketére festett tömördeszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, cserépfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, udvari oldalához csatlakozó keskenyebb toldaléképülettel. Utcai homlokzatán tükrös vakolat keret, könyöklős, tagozott szemöldökpárkányos, vakolattal keretezett ablakok, falazott tornácbejárat. Oromzatban felújítási évszám: 1993. Udvari oldalán fejezetes pillérekkel alátámasztott, cseréppel fedett, félnyeregtetős, mellvédes tornác. 19. század második felei nyílászárók.	Megfelelő műszaki állapotban van. A hivatalos alaptérképen, az udvaron lévő kisebb melléképületek már nem léteznek. *Egytraktusos elrendezés, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. században. Jelenleg vendégház. Népi műemlék."**	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. **CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 adatszolgáltatása* Törzsszám:9926 Azonosító: 3336

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat, szegélydeszka (sörtedeszka) vízvetődeszkázat javítása, festése	Vakolat javítása, meszelés (leginkább a szomszéd felőli hátsó homlokzaton)	(Festés)	Tornác süllyedésének megszüntetése, javítása
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09405) ** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	** 2021 nyarán megtörtént a nyílászárók festése, új konyhabútor készült, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony
Csongrád Város Önkormányzata tulajdona (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
13.	5797	Gyökér u. 19.	Halászház és gazdasági épületei	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Textiles ház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, deszkaoromzattal	Utcai főhomlokzat osztott egyablakos, sötétbarnára festett fa szerkezetű nyílászáró	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Elbontásra került az alaptérképen feltüntetett melléképület	-	Feketére festett, tömör deszkakerítés	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, L-alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, az utcai szárny É-i részén, az udvar felé, szénaledobó nyílással. Eredetileg egytraktusos elrendezésű, részben mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. század második felében, átalakítva. Jelenleg vendégház. Népi műemlék.” **	Felújítandó	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 6763 Azonosító: 17252 (halászház), 17253 (gazdasági épületek), 3337 (halászház és g.ép-i)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Tetőszerkezet felújítása, nádazás javítása, szegélydeszka (sörtedeszka), oromdeszkázat festése	Meszelés	-	„Textiles ház" c. tábla átfestése
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés	

Támogatások	Felújítás időpontja
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat. Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. ***	2021 májusában a belső terek meszelése folyt közösségi összefogás keretén belül.

Tulajdonviszony

Magyar Állam tulajdona

Egyéb javaslatok

*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség.

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, festésére került volna sor.

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
14.	5757	Kígyó u. 4.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, tornác fedése folyamatban	Sötétbarnára festett fa nyílászárók	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, cserépfedéses nyeregtetős (műemlék tartozék).	-	Fekete tömör és nyitott deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, az utca kiteresedése felé előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán, a D-i szakaszon, téglapilléres, mellvédes, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. században, részben átalakítva. A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, cserépfedéses nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	Felújítás alatt van.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8305 Azonosító: 3338 (halászház) Azonosító: 16542 (melléképmű-emlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás kisebb javítása	Vakolat javítása, meszelés	-	Vezetékek eltávolítása a homlokzatról
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Vakolat javítása, meszelés, szegélydeszka (sörtedeszka) oromdeszkázat javítása, festése	-	-	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
			2021.
Tulajdonviszony			
Magántulajdon.			
Egyéb javaslatok			
A tornác felújítása, valamint a halászház és szomszédos, Baross Gábor rakpart 23. sz. alatti lakóépület közötti átjáró megvalósítása felülvizsgálatra került. A nyaktagot elbontották. (			





2022.09.03.

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
15.	5767	Öregvár u. 23.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel, elöl deszka-, hátul tűzfallal lezárt; cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác és melléképület, hullámpala fedésű gépkocsibeálló	A főhomlokzat ablaknélküli, az oldalhomlokzaton négy kékre festett osztott ablak, udvar felől okkersárga fa nyílászárók	Fehérre meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület (műemlék tartozék), a Bökényalj út felől hozzáépített félnyeregtetős garázs (nincs feltüntetve) áll.	-	Betonpillérek közt, -lábazaton kopott deszka- és léckerítés, barnára festett garázskapu fából, fémvázas, dróthálós nagykapu	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utca kiteresedése felé álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, elöl deszka-, hátul vakolt deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán cseréppel fedett, félnyeregtetős, utólag beépített tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. században, részben átalakítva.	Felújítandó, kisebb átalakítások szükségesek. (A helyszínelés és az ellenőrzés idejében eladó). *A D-i telekhatáron téglány alaprajzú, cseréppel fedett, nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26./06.22 Ellenőrzés: 2021. 09. 10/2022.09.14. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása* Törzsszám: 8306 Azonosító: 3341 (halászház) 22452 (mellékép-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





<table>
<tr><th colspan="4">Felújítási, helyreállítási javaslatok</th></tr>
<tr><th>Tető</th><th>Homlokzat</th><th>Nyílászárók</th><th>Egyéb</th></tr>
<tr><td>Oromdeszkázat, szegélydeszka (sörtedeszka) javítása, festése; vakolt oromfal festése (nádazás későbbiekben)</td><td>Vakolat javítása, meszelés</td><td>-</td><td rowspan="3">Toldaléképületként megvalósult hullámpala fedésű és burkolatú gépjárműbeálló elbontása, főhomlokzaton lévő gázvezeték áthelyezésének felülvizsgálata szükséges.</td></tr>
<tr><th>Melléképület</th><th>Pince</th><th>Kapu, kerítés</th></tr>
<tr><td>Meszelés</td><td>-</td><td>Hiányzó tömör deszkakerítés pótlása, festés általánosan</td></tr>
<tr><th colspan="3">Támogatások</th><th>Felújítás időpontja</th></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="4">Tulajdonviszony</th></tr>
<tr><td colspan="4">Magántulajdon</td></tr>
<tr><th colspan="4">Egyéb javaslatok</th></tr>
<tr><td colspan="4">  
2022.09.14.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Fotók</th></tr>
<tr><td colspan="4">  </td></tr>
</table>

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
16.	5774	Öregvár u. 27.	Halászház	Ált. műemléki védelem	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Saroktelken, oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, cserép-pel fedett, félnyeregtetős, tornác.	Főhomlokzaton fehérre, oldalhomlokzaton, melléképületek barna festett faszerkezetű	Világosszürkére festve (dörzsvakolat)

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Cseréppel és hullámpalával fedett nyeregtetős melléképületek, félnyeregtetős árnyékszék	Alápincézett toldaléképület	Barna fahatású fém nagykapu, betonkerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, K-i végéhez L alakban csatlakozó, földszintes, alápincézett toldaléképülettel. Rövidebb utcai homlokzatán a 20. század második felében készült vakolatarchitektúra. Udvari homlokzatán cseréppel fedett, félnyeregtetős, utólag beépített tornác. Udvari homlokzatának É-i végén pincelejárat. Eredetileg egytraktusos elrendezés. Az utcavonaláig húzódó pince tégla dongaboltozatos, a pinceajtón 19. századi vasalat. Épült a 19. században, átalakítva.	Megfelelő műszaki állapotban van.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03.
Népi műemlék.” *		** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása*
		Törzsszám: 8307 Azonosító: 3342

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat javítása, vízvető festése, hullámpalafedés megszüntetése (későbbiekben nádazás)	-	Főhomlokzat ablaka körüli díszítés megszüntetése	Gázvezeték áthelyezésének felülvizsgálata szükséges.
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Sárga oromfal fehérre festése	-	Betonkerítés helyett tömör deszkakerítés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
17.	5816	Öregvár u. 33. és 33.a.	Halászház	Ált. műemléki védelem	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel, szénaledobó nyílással, téglaoromzattal, udvaron cserépfedéssel. Cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác s árnyékszék	Barnára festett fa nyílászárók (főhomlokzaton osztott és osztatlan), téglapárkány	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Cseréppel fedett vakolt árnyékszék, kukoricagóré	-	Kopott tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, újonnan épült szerkezetű, az utca felé nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, szénaledobó nyílással, téglaoromzattal, az udvari részen cserépfedéssel. Udvari, homlokzatán, részben beépített, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác, D-i végéhez, L alakban, kis nyári konyha csatlakozik. Épült a 19. században, (jelenleg teljes átalakítás alatt). Népi műemlék.” **	Felújításra szorul.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.06.01. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:9161 Azonosító: 3343

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás, cserépfedés, szénaledobó javítása, oromdeszkázat javítása	Vakolat javítás, festés	Nyílászárók egységes osztása	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Meszelés	-	Javítás, festés	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
18.	5745	Öregvár u. 34.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Élelmiszerüzlet	Saroktelken, oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, deszkaoromzattal, cseréppel fedett, félnyeregtetős nyári konyha	Barnára festett fa nyílászárók (főhomlokzaton osztott ablakok)	Sötétszürkére (venyigefeketére), sötétbarnára meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
K-i telekhatár közepén új félnyeregtetős, cseréppel fedett melléképület fém ajtókkal	-	Feketére festett tömör deszkakerítés	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Saroktelken, rövidebb oldalával az Öregvár utca vonalán álló, téglalap alaprajzú földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, ÉK-i sarkához L alakban csatlakozó, cseréppel fedett, félnyeregtetős nyári konyhával. Egytraktusos elrendezés, kétosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. században. A K-i telekhatár közepén új melléképület. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotban van, kisebb felújítások szükségesek.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám: 6764 Azonosító: 3344

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat, szegélydeszka (sörtedeszka), vízvezető deszka festése (nádazás későbbiekben)	Vakolat javítása, meszelés	Festés	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Vakolat javítás, meszelés	-	Festés, kisebb javítások	

Támogatások	Felújítás időpontja
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzata (Üzemeltető: Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.)

Egyéb javaslatok

2021 nyarán felmerült egy légkondicionáló berendezés beszerelése a nagy meleg miatt, az eladók komfortosabb munkavégzése és a vevők kedvezőbb kiszolgálása, valamint termékek minőségmegőrzése végett. Több fajta árut, többek között édességeket nem tudnak rendelni olvadás miatt. Az alábbi lehetőségek merültek fel:

- kültéri egység nélküli klímaberendezés
- kültéri egység padláson történő elhelyezése
- kültéri egység földre való elhelyezése és növényzettel való eltakarása

A klímaberendezés kültéri egységének külső falra, konzolon történő elhelyezése nem javasolt.

Fotók






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
19.	5818	Öregvár u. 37.	Halászház (Égető-ház)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, deszkaoromzattal.	Sötétbarnára és (korábban) fehérre festett faszerkezetűek	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
-			-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, deszkafödémes helyiségek. Megújított kemence. Épült 1850 körül. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotban van. Kisebb felújítások szükségesek. A hivatalos alaptérépen feltüntetett melléképület nem létezik már.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8308 Azonosító: 3345

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	Lábazat javítása, meszelése	Egységes osztású ablakok beépítése, (festés)	Téglakémény javításra szorul.
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09393)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	** 2021 nyarán a nyílászárók festése megtörtént.

Tulajdonviszony
Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
20.	5766	Öregvár u. 38.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, kiugró és tetősíkban álló tetőablakok	Barnára festett fa (főhomlokzaton egy osztott ablak)	Fehérre meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	-	Részben felújított tömör deszkakerítés, feketére és sárgásbarnára festve	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, É-i részéhez L alakban csatlakozó újabb toldaléképülettel. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, deszkafödémes helyiségek. Épült a 19. században. Átalakítva, a toldalék jelenleg műterem. Népi műemlék.” **	Felújítandó, kisebb javítások szükségesek	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26./ 06.22./07.08 Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása* Törzsszám: 6765 Azonosító: 3346

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat és szegély festése	Vakolat javítása, meszelés, lábazat sötétszürkére vagy barnára meszelése	Festés homlokzaton és tetőn is	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés: egységesen fekete színre	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon (Tóth Béla szobrászművész egykori lakóháza)

Egyéb javaslatok

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
21.	5819	Öregvár u. 39.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház (volt fazekasház)	Saroktelken, oldalhatáron álló	Földszint	Cserépfedésű nyeregtető, vakolt oromzattal, az É-i oromzatban padlásfeljáró, cserépfedésű melléképület	Sötétbarnára festett fa	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
DNy-i telekhatáron téglalap alaprajzú, cserépfedésű melléképület (műemlék tartozék).	-	Kopott tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, (pala, illetve) cserépfedésű nyeregtetővel, vakolt oromzattal, az É-i oromzatban padlásfeljáróval, DNy-i sarkához L-alakban csatlakozó, cseréppel fedett félnyeregtetős nyári konyhával. Egytraktusos elrendezés, vakolt síkmennyezettel. Épült a 19. században. A DNy-i telekhatáron téglalap alaprajzú, cserépfedésű melléképület. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotú, kisebb javítások szükségesek.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8882 Azonosító: 3347 (halászház) Azonosító: 22453 (melléképület-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkaszegély festése	Vakolat javítása, meszelés	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Vakolat javítása, meszelés	-	Festés fekete színre	

Támogatások	Felújítás időpontja
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet, szezonon kívül recepció működik benne)

Egyéb javaslatok

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
22-23.	5805	Öregvár u. 45., 45/b.	Halászház /Blázsik-ház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác	Fő- és oldalhomlokzat egyaránt osztott egyablakos, sötétbarnára festett fa szerkezetű	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Ny-i telekhatáron nádfedéses, nyeregtetős (műemlék tartozék), K-in cserépfedéses, félnyeregtetős, udvarban árnyékszék, tároló	-	Feketére festett tömör deszkakerítés	Van

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatának K-i kétharmadán beépített, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel. A beépített tornác K-i részén kialakított konyhában, másodlagos elhelyezésben álló takaréktűzhely. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. A Ny-i telekhatáron külön trsz. alatt védett, azonos hrsz.-on álló, a zsákutca felől megközelíthető, téglalap alaprajzú, földszintes melléképület, nádfedéses	Felújítandó, különösen a 45/b. van elhanyagolt, leromlott állapotban. Az 1940-es években előtérrel és konyhával bővült (Öregvár u. 45.) *nyeregtetővel, vakolt oromzattal (trsz.: 8252).Eredetileg istálló volt, jelenleg, a telektől elkerítve, külön telekbejáratú lakóház (Öregvár u. 45/b). A K-i telekhatár D-i részén, téglalap alaprajzú, cserépfedésű nyeregtetős melléképület. Népi műemlék.” **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10./2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* 45: Törzsszám: 6766 Azonosító: 3349 (halászház) Azonosító: 22454 (melléképület – műemlék tartozék) 45/b: Törzsszám: 8252 Azonosító: 3348

Helyszínrajz



Fotók





<table>
<tr><th colspan="4">Felújítási, helyreállítási javaslatok</th></tr>
<tr><th>Tető</th><th>Homlokzat</th><th>Nyílászárók</th><th>Egyéb</th></tr>
<tr><td>Szegélydeszka (sörtedeszka), vízvetődeszka és oromdeszkázat festése, fedés javítása (ált.)</td><td>Vakolatjavítás, meszelés (ált.)</td><td>Festés (ált.)</td><td rowspan="2">Kéményjavítás és kertrendezés a 45/b. esetében</td></tr>
<tr><th>Melléképület</th><th>Pince</th><th>Kapu, kerítés</th></tr>
<tr><td>Vakolatjavítás, meszelés, fedés javítása (ált.)</td><td>-</td><td>Új kerítés építése, javítás, festés (45/b.)</td></tr>
<tr><th colspan="3">Támogatások</th><th>Felújítás időpontja</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09403)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül az Öregvár u. 45/b. esetében komplex felújításra (tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, járdafelújítás) pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az önkormányzat. A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés.</td><td>** 2021 nyarán felújításra került a fürdőszoba az Öregvár utca 45. szám alatt.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Tulajdonviszony</th></tr>
<tr><td colspan="4">Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)</td></tr>
<tr><th colspan="4">Egyéb javaslatok</th></tr>
<tr><td colspan="4">    </td></tr>
<tr><th colspan="4">Fotók</th></tr>
<tr><td colspan="4">   </td></tr>
</table>

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
24.	5804	Öregvár u. 47.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, félnyeregtetős cserépfedésű tornác	Sötétbarnára festett fa, egyablakos főhomlokzat	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Félnyeregtetős, cserépfedésű toldalék melléképület; faszerkezetű, cserépfedésű fészer.	-	Tömör deszkakerítés	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedésű nyeregtetővel, deszkaoromzattal, D-i végéhez csatlakozó, az épületnél keskenyebb, cseréppel fedett, félnyeregtetős melléképülettel. Udvari homlokzatán téglapilléres, mellvédes, D-i végén beépített, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezésű, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. Az udvaron új építésű fészer, átalakítva. Népi műemlék.” **	Felújítandó Faszerkezetű fészer nincs jelölve a hivatalos alaptérképen, a hátsó kerti melléképítmény már nincs meg.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:9028 Azonosító: 3350

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás javítása, szegélydeszka (sörtedeszka), vízvetődeszka és oromdeszkázat (helyenként) festése	Meszelés	(Festés)	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Cserépfedés javítása, faszerkezet festése, meszelés	-	Javítás, toldozás megszüntetése, festés: feketére	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09386) ** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat. Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. ***	**2021 nyarán megtörtént a nyílászárók festése, új konyhabútor készült, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony
Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok
*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség.

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
25.	5803	Öregvár u. 49.	Halászház (Bertus-ház)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserépfedésű tornác	Sötétbarnára festett faszerkezetű utcai ablakok (vakolt keretezéssel) és bejárati ajtó	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
Saroktelken, rövidebb oldalával az Öregvár utca vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, az utca felé vakolt-, hátul deszkaoromzattal, utóbbiban padlásfeljáróval. Az Öregvár utcai homlokzatán vakolt keretezésű ablakok és falsávok, falazott tornácbejárat. Udvari homlokzatán faoszlopos, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel.	Kisebb javítások, állagmegóvás szükséges. (A háromosztatú ház előtt eredetileg tornác futott végig, amelyet később beépítettek.) *A szobában, másodlagos elhelyezésben álló, kívül fűtős, padkás falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. Népi műemlék." **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása* Törzsszám:9029 Azonosító: 3351

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Hátsóhomlokzaton oromdeszkázat, helyenként a szegélydeszka (sörtedeszka) festése	Meszelés (lábazat), ajtó felett repedés javítása	Festés	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Kerítés javítása, feketére történő festése	

Támogatások	**Felújítás időpontja**
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.700.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09397)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	** 2021 nyarán a fürdőszoba felújításra került, új konyhabútor készült, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
26.	5759	Öregvár u. 50.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Saroktelken, oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedéses nyeregtető	Sötétbarnára festett fa szerkezetű, utcai homlokzaton két kisalakú ablak (főépület)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Téglalap, nem L alakú, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal (műemlék tartozék).	-	Tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Saroktelken, hosszabbik oldalával a Kígyó utca vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, vakolt oromzattal, a D-i oromzatban padlásfeljáróval. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel. A szobában másodlagos elhelyezésben álló kemence, sarokpadkával. Épült a 19. század második felében. Átalakítva, jelenleg vendégház. A DK-i telekhatáron, az utcavonalra épített, szabadon álló, L alaprajzú, földszintes	Megfelelő, kisebb javítások, karbantartás szükséges. A lakóépület előtt nyitott tornác fut. A hivatalos alaptérképen lévő, hátsó kisebb melléképület nem létezik már. *melléképület, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a belsőben mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Népi műemlék.” **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. * *CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása* Törzsszám:8309 Azonosító: 3352 (halászház) Azonosító: 21672 (mellékép-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	Lábazat javítása, meszelés	Szénaledobó festése	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Oromdeszkázat festése (udvar felől)	-	Festés (Kígyó utca felől)	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.500.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09400)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programjára kerítés felújítására irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Nem kapott támogatást.	** 2021 nyarán megtörtént a nyílászárók festése, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony
Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
27.	5802	Öregvár u. 51.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház (népi: kulcsos vendégház)	Oldalhatáron álló, előkertes	Földszint	Nádfedeles, cserepezett gerinccel nyeregtetős	Sötétbarnára festett fa (egyablakos főhomlokzat)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
Nádfedéses, cserepezett gerincű nyeregtetős ép. az Öregvár u. 47. sz.alatti lakóép. mögött			-	Vízszintesen, hézaggal elhelyezett deszkákból	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Az Öregvár és Gyökér u. közötti utcaszakaszon, az É-i telekhatáron, fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a tető Ny-i végén szénaledobó nyílással. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. A szobában, másodlagos elhelyezésben álló padkás falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században. Átalakítva, padlástere beépítve, jelenleg vendégház. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotú, de kisebb javítások, karbantartás szükséges.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 09. /2022.10.06. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8925 Azonosító: 3353

Helyszínrajz



Fotók





2022.10.06.

Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Oromdeszkázat festése, vízvetődeszka hiányzó csipkeelemének pótlása	-	-	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés	

Támogatások	**Felújítás időpontja**
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.500.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09401)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés felújítására és a melléképület nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.	** 2021 nyarán a fürdőszoba felújításra került, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók

melléképület 2021.05.26 és 2022.10.06.






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
28.	5824	Öregvár u. 52.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház (volt mézeskalácsház)	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető	Sötétbarnára festett faszerkezetű (részben osztott kétablakos főhomlokzat)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
-			-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, deszkafödémmel. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. Népi műemlék.” **	Megfelelő műszaki állapotban van. A hivatalos alaptérképen lévő hátsó melléképület már nem létezik.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. 2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8310 Azonosító: 3354

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, (későbbiekben oromdeszkázat festése)	Lábazat javítása (járdánál), meszelése	Festés	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.	

Tulajdonviszony

Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet, tartós bérletbe adva)

Egyéb javaslatok

Fotók





2022.09.03.


Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
29.	5799	Öregvár u. 53.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel	Zöldre, illetve sötétbarnára festett fa (kétablakos főhomlokzat)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
-			-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon, rövidebb homlokzatával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, D-i oromzatában padlásfeljáróval. Udvari homlokzatának két végén beépített, középrészén téglapilléres, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. században. Jelenleg két, önálló lakrésszé átalakítva, vendégház. Népi műemlék.” **	Felújítandó A hivatalos alaptérképen lévő kisebb melléképítmények már nem léteznek.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:9030 Azonosító: 3355

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Szegélydeszka (sörtedeszka), vízvetődeszka, oromdeszkázat festése	Lábazat meszelése (repedések megszüntetése a homlokzaton)	(Festés)	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Festés	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 2.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09391)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belülkerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat. Tartószerkezet felújítását követően kerülhet majd sor a nádtető cseréjére. ***	** 2021 nyarán megtörtént a nyílászárók festése, az 53/a-ban új konyhabútor készült.

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

*** Statikai szakvélemény, faanyagvédelmi szakvélemény alapján új tetőszerkezet építése szükséges, örökségvédelmi engedélyes tervek elkészültek, tetőszerkezeti terv és költségvetés készítésére van szükség.

Fotók


Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
30.	5830	Öregvár u. 54.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel és tornáccal	Sötétbarnára festett faszerkezetű (osztott egyablakos főhomlokzat)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
Újabb cseréppel fedett, félnyeregtetős két melléképület kemencével			-	Feketére festett, tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, É-i homlokzatához csatlakozó cseréppel fedett toldalékkal. Udvari homlokzatán faoszlopos, félnyeregtetős tornác. Eredetileg egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, deszkafödémmel. A szobában újabb kemence. Épült a 19. században. Átalakítva vendéglő céljára (volt Kemence-csárda), jelenleg pusztuló állapotban. Az É-i telekhatáron, a korábbi vendéglátó funkcióhoz kapcsolódó, újabb melléképületek és kemence. Népi műemlék.” **	Megfelelő, de karbantartás, kisebb javítások szükségesek. A hivatalos alaptérképen a melléképítmények nincsenek feltüntetve.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8311 Azonosító: 3356

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Nádazás javítása, szegélydeszka festése	Vakolat javítása, meszelés	Festés	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Cserépfedés és vakolat javítása, festés	-	Festés	

Támogatások	**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül komplex felújításra (tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, járdafelújítás) pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az önkormányzat. A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés.	

Tulajdonviszony
Csongrád Város Önkormányzata

Egyéb javaslatok

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
31.	5796	Öregvár u. 55.	Halászház (és melléképület)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Fafaragóház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető, deszkaoromzat (fő- és melléképület egyaránt)	Sötétbarnára festett fa szerkezetű (főhomlokzat: osztott kétablakos és bejárati ajtó)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Utcai telekhatáron nádfedéses, nyeregtetős (műemlék tartozék), udvarban cserépfedésű félnyeregtetős raktár	-	Feketére festett tömör deszkakerítés	Kerti csap

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán, a D-i végén beépített, téglapillérekkel alátámasztott, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác, utcai végén bejárattal. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. században. Az É-i, utcai telekhatáron, hosszabb homlokzatával utcavonalra épített, szabadon álló, földszintes melléképület, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, a belsőben mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Az udvar DNy-i sarkában új istálló. Népi műemlék."	Megfelelő műszaki állapotú, de kisebb javítások, karbantartás szükséges.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.10.06. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8312 Azonosító: 3357 (halászház) Azonosító: 21676 (mellékép-műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, oromdeszkázat helyenként,	Meszelés	Festés	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Szegélydeszka (sörtedeszka) festése, meszelés	-	Javítás (oldalkertben), festés	

Támogatások	**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.	

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzata

Egyéb javaslatok

A Csoóri Sándor Alapból (CSSP-TARGYALKOTO-B-2022) nem kapott támogatást a város. A pályázati forrásból az épület homlokzatának, lábazatának javítására, festésére, külső-belső falak javítására, meszelésére, külső-belső nyílászárók javítására, festésére került volna sor, illetve az udvaron egy 15 m² betonfelületet kisméretű téglaburkolattal szerettek volna lefedni.



2022.10.06.

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
32.	5831	Öregvár u. 56.	Lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető deszkaoromzattal, cseréppel fedett félnyeregtetős tornác, cserépfedésű toldaléképület tűzfallal csatlakozóan	Okkersárgára festett fa szerkezetű (főhomlokzaton egy bemélyített ablak és bejárati ajtó)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Jellegtelen melléképületek a hátsó telekhatárnál, sátorszerű garázs az udvar közepén	-	Feketére festett tömör deszkakerítés	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, udvari végéhez csatlakozó toldaléképülettel. Udvari homlokzatán téglapilléres, mellvédes, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác, utcai végén bejárattal. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. Épült a 19. században, (a toldaléképület jelenleg átépítés alatt). A hátsó telekhatáron újabb, jellegtelen melléképületek. Népi műemlék.” **	Felújítandó, javítások, karbantartás szükséges. A hivatalos alaptérképen a melléképítmények nincsenek feltüntetve.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. és 2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8313 Azonosító: 3358

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat, szegélydeszka festése	Vakolat javítása, meszelés	Festés sötétbarna színre	Tornácoszlopok között a fólia elbontása
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
Melléképületek, garázs elbontása	-	Festés	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.			
Tulajdonviszony			
Csongrád Város Önkormányzata			
Egyéb javaslatok			

Fotók





2022.09.29

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
33-34.	5794,5795	Öregvár u. 57/a., b.	Halászház és melléképületek	Ált. műemléki védelem	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Saroktelken, oldalhatáron álló (előkertes-57/b)	Földszint	Kontyolt cserépfedés, nádfedéses nyeregtető cserepezett gerinccel (57/a), nádfedéses nyeregtető (57/b) cserépfedésű tornácok	Sötétbarnára festett fa (osztott egyablakos főhomlokzat 57/b), piros bejárati ajtó, redőnyözött ablak (57/a)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve (57/a esetében csak a főhomlokzaton)

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Az Öregvár utcai telek belső, D-i telekhatárán, cseréppel fedett félnyeregtetős melléképületek (az 57/b toldaléképülete nem létezik már)	-	Feketére festett tömör deszka, barna fémkapu (57/a), nádszövet pótlás	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Három utca által határolt saroktelken, rövidebb homlokzatával az Öregvár utca vonalán álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, az Öregvár utca felé lekontyolt nyeregtetővel, a Gyökér utca felől deszkaoromzattal. Nádfedéses nyeregtetővel, részben cserepezett gerinccel, az Öregvár utca felőli oldalon a kontyolás körül cseréppel fedett. Az Öregvár utcai homlokzata egyablakos, amelyhez a homlokzat párkánymagasságáig attika szerűen felmagasított tornácbejáratot építettek. Udvari homlokzatán részben beépített, téglapilléres, mellvédes, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel.	Felújítandó: javítások, karbantartás szükséges (57/a) Megfelelő (57/b) *Épült a 19. században. Jelenleg két részre osztva. A Gyökér utcai telekhatáron, hosszabb homlok-zatával utcavonalra épített, szabadon álló, földszintes melléképület, cseréppel fedett nyeregtetővel, deszkaoromzattal, Ny-i oromzatában padlásfeljáróval. Az Öregvár utcai telek belső, D-i telekhatárán, szabadon álló, földszintes melléképület, cseréppel fedett (nyeregtetővel), deszka-oromzattal.*	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. *Népi műemlék.” ** ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása* Törzsszám: 8472 Azonosító: 3359 (57/b halászház), 22447,22448 (57/a,b melléképületek)

Helyszínrajz



Fotók





<table>
<tr><th colspan="4">Felújítási, helyreállítási javaslatok</th></tr>
<tr><th>Tető</th><th>Homlokzat</th><th>Nyílászárók</th><th>Egyéb</th></tr>
<tr><td>Nádazás javítása, oromdeszkázat festése (57/b)</td><td>Vakolat javítás, meszelés (57/a), csak a lábazat (57/b)</td><td>Festés (57/a)</td><td rowspan="2">Csatorna festése (57/a)
Kémény javítása (57/b)</td></tr>
<tr><th>Melléképület</th><th>Pince</th><th>Kapu, kerítés</th></tr>
<tr><td>Rózsaszín helyett fehérre meszelés</td><td>-</td><td>Festés, javítás, pótlás (fekete tömör deszkakerítésre) (57/a), közös hátsó kerítés festése</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">Támogatások</th><th>Felújítás időpontja</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09388)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül az Öregvár u. 57/a. esetében komplex felújításra (tetőcsere, homlokzat, nyílászáró felújítás, belső állagmegóvás, kerítés csere, járdafelújítás) pályázatot nyújtott be az önkormányzat. A felújítás tervezésére nyert támogatást az önkormányzat. A rövid határidő miatt azonban nem valósult meg a tervezés.</td><td>** 2021 nyarán a nyílászárókat lefestették az Öregvár utca 57/b. szám alatt.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Tulajdonviszony</th></tr>
<tr><td colspan="4">Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Művelődési Központ és Városi Galéria) -57/a
Magyar Állam (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet) -57/b</td></tr>
<tr><th colspan="4">Egyéb javaslatok</th></tr>
<tr><td colspan="4">Lépcső javítása az Öregvár utca 57/b. előtt.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Fotók</th></tr>
<tr><td colspan="4">   </td></tr>
</table>

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
35.	5834	Öregvár u. 58.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Kosárfonó ház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető deszkaoromzattal, cserépfedésű tornác és toldaléképület	Sötétbarnára festett fa szerkezetű (főhomlokzat osztott kétablakos vakolt keretezéssel)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	-	Téglakerítés, tömör deszkakapuval	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Fésűs beépítésben álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal, udvari végéhez csatlakozó toldaléképülettel, a toldalék cseréppel fedett tetőzetében szénaledobó nyílás. Udvari homlokzatán téglapilléres, cseréppel fedett félnyeregtetős tornác, utcai végén falazott, benne bejárat. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott deszkafödémmel. A szobában padkás falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház.	Megfelelő műszaki állapotban van, de javítások, karbantartás szükséges.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. és 2022.09.03.
*Népi műemlék.” **		** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása*
		Törzsszám:9031 Azonosító: 3360

Helyszínrajz



Fotók



2022.09.03.



2021.05.26

Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Későbbiekben oromdeszkázat, szegélydeszka (sörtedeszka) festése	Vakolat javítása, meszelés	Festés	„Kosárfonó műhely" tábla festése.
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Téglakerítés javítása	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.			
Tulajdonviszony			
Csongrád Város Önkormányzata tulajdona			
Egyéb javaslatok			
Fotók			






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
36.	5835	Öregvár u. 60.	Halászház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vendégház	Oldalhatáron álló	Földszint	Nádfedéses nyeregtető deszkaoromzattal, cseréppel fedett tornác	Korábban barnára, majd zöldre festett faszerkezetű (főhomlokzat osztott, rácsos kétablakos)	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
-			-	Feketére festett tömör deszkakerítés	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*Fésűs beépítésben álló, előkertes, téglalap alaprajzú, földszintes lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatának É-i végén beépített, téglapilléres, cseréppel fedett, félnyeregtetős tornác. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel, másutt vakolt síkmennyezettel. A szobában padkás falazott kemence, sarokpihenővel. Épült a 19. században. Átalakítva, jelenleg vendégház. Népi műemlék." **	Megfelelő műszaki állapotban van. Kisebb javítások, karbantartás szükséges	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. 2021.06.01. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:8314 Azonosító: 3361

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat, szegélydeszka festése	Vakolatjavítás (kisebb), (meszelés), csak a lábazatnál	(Festés)	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Javítás, festés	

Támogatások	Felújítás időpontja
Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program: 1.000.000 Ft (TFC-M-1.1.2-2020-09383)** 2021.10.21-én a Teleki Pál Alapítvány Népi Építészeti Programján belül kerítés és nádtető cseréjére irányuló pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Támogatást nádtető cseréjére kapott az önkormányzat, mely el is készült 2022 őszére.	** 2021 nyarán a nyílászárók festése megtörtént, az udvaron tűzrakóhely létesült.

Tulajdonviszony

Csongrád Város Önkormányzata (üzemeltető: Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet)

Egyéb javaslatok

Fotók





2022.09.29.

Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
37.	5551	Szent Rókus tér	Szent Rókus római katolikus templom	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vallási	Szabadon álló	Földszint és karzat	Cserépfedésű nyeregtető, szentély felé kontyolva; félnyeregtetős sekrestye, összetett sisakkal fedett bádog toronysisak	Sötétbarna zsalugáterek a torony íves ablakain, világosbarna fa bejárati ajtó, fém sötétbarna oldalajtók festett üvegablakok	Szürkére festve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	-	-	-


Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Szabadon álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom, Ny-i homlokzata előtt álló toronnyal, a szentély felé kontyolt nyeregtetővel, a szentélyhez É-ról kapcsolódó, félnyeregtetős sekrestyével. A tornyon vízszintes záródású bejárati kapu, a két oldalán lévő ajtók közül az É-i a toronyba és a kórusba vezet, a másikat elfalazták. A torony összetett sisakkal fedett, féloromfalakkal kapcsolódik a homlokzathoz, amelynek szélein É felől Szent Rókus, D-ről Szent Kristóf kőszobra.	Felújítandó. *A D-i homlokzat tengelyében kőkeretes, elfalazott ajtó. Síkmennyezetes hajó, cikkelyes negyedgömb boltozattal fedett szentély, a bejárati oldalon, öntöttvas oszlopokon álló karzat. 1722-ben egy korábbi katonai raktárépületből alakítottak át templommá, befejezésére azonban csak 1769-ben került sor. Tornya 1818-ban épült. 1884-ben felújították.” **	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés:2022.09.14. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása* Törzsszám:110016 Azonosító: 11171

Helyszínrajz



Fotók





2022.08.31.

Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	A torony alatti főbejárat három oldalán a felvizesedés megszüntetése injektálással, vakolatjavítás, festés a választópárkányig.	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja
Magyar Templom-felújítási Program – állami támogatás (külső felújítás) – 1.600.250 Ft –folyamatban (Az új toronysüveg felhelyezésére és megáldására 2022. augusztus 31-én került sor). Miniszterelnökség/Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.(belső felújítás) – 156.000.000 Ft –folyamatban (Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés megtörtént injektálással 2022 októberében).	Várhatóan 2022

Tulajdonviszony

Magyar Állam

Egyéb javaslatok



Falképek: 1947 (Borsa Antal, Endrédy György). Berendezés: főoltár és két mellékoltár, 18. század második fele, főoltárkép: 1869 (Körrey György); Szent Anna-oltár, 1870. Orgona: 1916. (Angster).

Fotók





Készítette: Varga Júlia főépítész


Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
38.	5540/1	Szent Rókus tér 4.	Volt római kat. plébániaépület, ma lakóház	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Oldalhatáron álló	Földszintes	Nádfedéses nyeregtető, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal, a tornác cseréppel fedett A tornác keleti végében lévő nyári konyhát hullámpala fedésű	Utcai homlokzaton három sötétzöldre festett fa osztott ablak, a nyugatin egy mélyített rácsos ablak	Sötétszürkére (venyigefeketére) meszelve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
Faszerkezetű cseréppel fedett melléképület (kemence) áll az udvar közepén (hivatalos alaptérképen nincsenek feltüntetve).	A kamra mellett található a kétszárnyas ajtajú pincelejáró. Ebbe torkollik a szobából is egy lejárat, alatta van a pince.	Feketére festett tömör deszkakerítés	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Csatlakozó beépítésben, hosszabbik oldalával az utcavonalon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alápincézett lakóház, nádfedéses nyeregtetővel, cserepezett gerinccel, deszkaoromzattal. Udvari homlokzatán téglapilléres, téglamellvédes, félnyeregtetős tornác. Egytraktusos elrendezés, háromosztatú belső, gerendás fafödémes helyiségek, a pince mestergerendás, deszkaborítású fafödémmel. Épült 1706 körül, a 18. század elején urasági megszállóház, később plébánia. A 18. század végétől lakóház.	Megfelelő műszaki állapotban van. Kisebb javítások, felújítás szükséges.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. Ellenőrzés: 2021. 09. 10. /2022.09.03.
Népi műemlék." *		** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása*
		Törzsszám:9578 Azonosító: 3363

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Tető	Homlokzat	Nyílászárók	Egyéb
Oromdeszkázat, szegélydeszka festése	-	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Kisebb javítás (festés)	

Támogatások	**Felújítás időpontja**

Tulajdonviszony

Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
39.	85	Kossuth tér	Nagyboldogasszony római katolikus templom	Műemlék	-


Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Vallási	Szabadon álló	Földszint és karzat	Cseréppel és bádoggal fedett nyeregtető, kontyolt oldalkápolnák, ívesen kontyolva a szentélynél	Íves és négyszögletes sötétbarnára festett fa nyílászárók, vakablakok, festett üvegablakok	Szürkére festve

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	-	-	-

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Szabadon álló, egyhajós, félköríves szentélyzáródású, homlokzati tornyos templom, a szentély felé kontyolt nyeregtetővel, a hajó két oldalának középtengelyében földszintes, kontyolt nyeregtetős kápolnákkal, a szentély két oldalához csatlakozó emeletes sekrestyével és keresztelő kápolnával. A tornyon vízszintes szemöldökű, kőkeretes félköríves bejárat, benne a gr. Károlyi család címere, a szemöldökpárkányon „istenszem" angyalokkal. A homlokzat két oldalán, félköríves fülkékben,	Megfelelő, kisebb felújítások szükségesek. *Nepomuki Szent János és Páduai Szent Antal szobra. A főbejárat melletti ajtók közül a Ny-i a toronyba és a kórusba vezet, a másik elfalazott. A tűzkiáltó erkélyes, összetett sisakkal fedett torony íves volutákban végződő féloromfalakkal csatlakozik a hajóhoz.*	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.26. /2022.09.18. * *CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 – adatszolgáltatása* Törzsszám: 2730 Azonosító: 3339



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
-	Helyenként díszítőelemek, tagozatok (párkányok) javítása, vakolása, festése; lábazat javítása, festése	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony

Magyar Katolikus Egyház tulajdona

Egyéb javaslatok

Belső felújítás szükségszerű lenne.

Csehsüveg boltozatos hajó, csehsüveg és cikkelyes negyedgömb boltozattal fedett szentély, a hajó bejárati oldalán, oszlopokon nyugvó karzat. Falképek: 1914-1915 (Lohr Ferenc, Tary Lajos). Berendezés: jellemzően 18. század vége; főoltár, 1791–1792, főoltárkép, 1917 (Tary Lajos); Szent Anna-oltárkép, 1867 (Körrey György); Nepomuki Szent János-oltárkép, 1892 (Müller); Fájdalmas Anya- és Szent Kereszt-oltárképek, 1910 (Piroska István). Orgona, 1910 (Rieger Ottó). Építtette a kegyúr gr. Károlyi-család 1762 és 1769 között. Tornya 1784-ben épült, amelyet 1886-ban átépítettek. A kórus 1910-ben épült. A második világháború után a belsőt kis mértékben átalakították." *

Fotók

Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
40.	0216/11	Külterület, Tanya 384.	Tanyaház (és melléképületek)	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Lakóépület	Szabadon álló	Földszintes	Palával fedett nyeregtető, deszkaoromzattal	Sötétbarnára festett fa	Vörösesbarnára meszelve
Melléképület			**Pince**	**Kapu, kerítés**	**Kút**
Cseréppel fedett nyeregtetős melléképület (műemlék tartozék).			-	-	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
*„Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes lakóépület, palával fedett nyeregtetővel, deszkaoromzattal, É-i oromzatában padlásfeljáróval. Egytraktusos elrendezés, eredetileg háromosztatú belső, mestergerendával alátámasztott, illetve anélküli deszkafödémmel, szabadkéményes konyhával. É-i szobája istállóvá alakítva. Épült a 19. században. Az É-i telekhatáron szabadon álló, földszintes melléképület, cseréppel fedett nyeregtetővel. Az udvar közepén a közelmúltban épített, jellegtelen lakóépület. Népi műemlék.” **	Felújítandó, javítások, karbantartás szükséges.	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.30. ** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 - adatszolgáltatása* Törzsszám:9618 Azonosító: 3364 (tanyaház), 12487 (melléképületek – műemlék tartozék)

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Oromdeszkázat, szegélydeszka javítása, festése	Meszelés	-	
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	-	

Támogatások	Felújítás időpontja

Tulajdonviszony
Magántulajdon

Egyéb javaslatok

Fotók



Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Hrsz.	Cím	Megnevezés	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
41.	5408	Kossuth Lajos tér 1.	Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium	Műemlék	-

Funkció	Beépítés	Szintszám	Tetőforma, -héjazat	Nyílászárók	Lábazat
Intézmény	Saroktelken, oldalhatáron álló	Pince + földszint + 2 emelet + tetőtér	A zsindelyfedésű tetőszerkezet favázas, magas, tagolt, sok különböző nagyságú kiugró tetőablakkal rendelkezik. A torony tetején magas, kúpos tetőszerkezet, mely laternával megtörik.	Osztott világos zöldre festett faszerkezetű ablakok (festett motívumokkal) barnára festett faszerkezetű üvegezett dupla bejárati ajtó	Műkő

Melléképület	Pince	Kapu, kerítés	Kút
-	Van	Fehérre festett pillérek között téglafal léckerítéssel, léckerítéses nagykapu	

Leírás, jellemzők, védendő érték	Műszaki állapot	Megjegyzés
„Az épület három oldalon szabadon álló, főhomlokzatával a Kossuth Lajos tér felé néző L alaprajzon emelt épület. A főhomlokzat tengelyképlete 2+3+2, a középső tengelyben a bejárattal. A főhomlokzat középrizalitos homlokzatának földszintjén középen díszes, műkőből készült kapuzat található, két oldalán 2-2 féloszloppal, melyeket felülről többkaréjú párkány zár, rajta magyaros motívumú domborművű mintákkal, középen színes majolikából készült magyaros dísszel.	Megfelelő műszaki állapotban van. Javítások, karbantartás azonban szükséges. Belső födémmegerősítésre került sor az elmúlt időszakban. *A kapu két oldalára egy-egy szemöldök- és könyöklőpárkányos ablak került, az első és második emeleten 3-3 ablak*	A helyszínelés és a felvételek készítésének időpontja: 2021.05.30. Ellenőrzés:2022.09.03. Törzsszám:11464 Azonosító: 12543

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok			
Tető	**Homlokzat**	**Nyílászárók**	**Egyéb**
Tetőfedés javítása, igazítása (későbbiekben cseréje a bádoglemezzel együtt)	Vakolatjavítás, festés; dörzsvakolat javítása, pótlása (helyenként), faszerkezetek festése	Festés	-
Melléképület	**Pince**	**Kapu, kerítés**	
-	-	Téglakerítés javítása (pótlás)	
Támogatások			**Felújítás időpontja**
Tulajdonviszony			
Csongrád Város Önkormányzata			
Egyéb javaslatok			

... A második emeleti ablakok felső harmadánál sárga majolika sor fut körbe, amely a két szélső ablak felett található színes majolikából készült indás virágdíszt félkörben övezi, a középső ablaknak pedig a szemöldökpárkányát alkotja. A homlokzat 2-2 szélső tengelyén csak a földszinten van 2-2 ablak, könyöklő- és virágmotívumos szemöldökpárkánnyal, az ablakok feletti falsíkot 2-2 tükör tagolja. Az ablakok felső harmadának magasságából kiinduló díszpárkány végighalad a főhomlokzaton és az északi, Andrássy Gyula utcai homlokzat falsíkján.

*Az északi oldal tengelyképlete 6+3+3+3, a könyöklőpárkányos földszinti ablakai a főhomlokzat szemöldökpárkányát ismétlik; az emeleti ablakokat csak könyöklőpárkány díszíti. Az L alakú épület rövidebb szára a déli oldalon tompaszögben kétszer megtörik és a homlokzat ezen része kelet felől az egykori igazgatói lakás díszes feljáró lépcsősorához és az igazgatói lakás kör alaprajzú stilizált toronyszobájához csatlakozik. A torony tetején magas, kúpos tetőszerkezet, mely laternával megtörik. Az udvari homlokzatot középen erős rizalit tagolja, díszes oromzattal, festett mintájú oldalsó falsíkokkal, kiugró tetőrésszel. Az udvari szárny ablakai a középrizalitig félköríves folyosóablakok a reneszánsz kort idézik. Az ereszpárkányt színes festésű faragott fakonzolok tartják. A tetőszerkezet favázas, magas, tagolt, sok különböző nagyságú kiugró tetőablakkal, magas kéményekkel." **

** CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 1 -adatszolgáltatása*

Fotók






Készítette: Varga Júlia főépítész

Sorszám	Köztárgy˚neve	Cím	Védettségi˚fok	Javasolt˚védettségi˚fok
42.	Szent Vendel szobor és baldahin	Szegedi út 243.szám, hrsz.: 0167/5 előtt	Műemlék	-

Leírás,˚jellemzők	Műszaki˚állapot	Megjegyzés
Kiemelt talapzaton, három oldalán nyitott építménynek elől két oszlopon és a hátsó falon nyugvó tetőzete van. Oromfala csúcsos, rajta kovácsolt vaskereszt. Az összetett kezű, égre tekintő, imádkozó szoboralak Szent Vendelt ábrázolja lábainál egy kutya és egy bárány alakja. A szobor talapzatán füzérdísz, régen felírat is volt.	Felújítva. Megújult a tetőszerkezet, eredeti formáját és színét vissza kapta az építmény. A szobor újra lett festve. A restaurátori feladatot Szerednyey Kis Balázs egyetemi tanár végezte.	A talapzat feliratai: „Isten dicsőségére emeltette a juhász és pásztorsereg 1820. megújították 1874, 1947 a csongrádi hívek” Az építmény alján: „Gondnok Szegedi Szabó Rókus, újította a pásztor sereg költségén 1840-ben”. A szobrot 1820-ban állították, többször megújítva. A védőépület 1860-ban készült. Eredetileg a K-re fekvő Vendel-halmon állt, az országút áthelyezésekor állították jelenlegi helyére. A 2018-2021-es felújítás anyagi hátterét az Összefogás Csongrádért Egyesület pályázata és Murányi László önkormányzati képviselő egyéni hozzájárulása biztosította és mindez szervezésének köszönhetően valósulhatott meg. Az avatóünnepséget 2021. szeptember 26-án tartották meg. A szakrális építményt Dr. Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke szentelte fel.
Védendő˚érték	**Környezet˚leírása**	
A nyitott kápolna és a szobor. Törzsszám:9467 Azonosító: 3362	A Szeged felé vezető országút mellett, trapéz alaprajzú védőépítmény alatt álló szobor. A védőépítmény három oldalról nyitott, a negyedik oldalon fülkeszerűen záródó. A bejárati oldal felől oromfalas, kontyolt nyeregtetővel fedett. Oromfalán kovácsoltvas kereszt. A védőépületben hasáb alakú, füzérdíszes lábazattal és profilált párkánnyal ellátott talapzaton áll a fohászkodó szentet, csuhában-palástban, oldalán pásztortarisznyával, lábainál birkával és kutyával ábrázoló szobra. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felvéve: 2021.05.14. (felújítás alatt)

Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja
	2018-2021

Egyéb javaslatok


Fotók
 Felvéve:2021.09.26.

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy°neve	Cím	Védettségi°fok	Javasolt°védettségi°fok
43.	Ún. „Zöldkereszt”	Öregszőlő, közutak kereszteződésén, Bokrosi út-Agyagos út sarok Hrsz. 0373, 0374	Általános műemléki védelem	-

Leírás,°jellemzők	Műszaki°állapot	Megjegyzés
A Bokrosi országút mellett, utak találkozásánál, szabadon álló ácsolt fakereszt, szárai felett félköríves, fogrovatos bádog lefedéssel, rajta festett bádoglemezből kivágott, festett korpusz. A korpusz alatt szintén bádoglemezből kivágott, festett Szűz Mária.	A kereszt stabilan áll a tövénél idomvasakkal a földbe erősítve. A pléh Krisztus bal kezéből hiányzik a rögzítés, de a tetején lévő vaslemez is néhol lóg. A festés leváló félben, fel van pördülve.	Felírva: 2021.04.30. A keresztet saját birtoka szélére állíttatta Forgó János és neje Kátai Urbán Rozália 1900-ban. A kereszten vésések láthatóak: A Fájdalmas Anya alatt a Szentlélek szimbolizálva galamb képében, alatta az Oltáriszentség. Vésett felirat folyóírással: Isten Dicsőségére Készült 1900 év 1950 előtt búcsújárók megállóhelye volt. Mindig van rajta koszorú, alatta virágok, alkalmanként gyertyák. Ez kereszt, egy 2008-ban kiadott, néprajzszakos egyetemisták írásaiból összeállított, Grynaeus Tamás által szerkesztett Köztéri szakrális kisépítmények című könyv címlapjának egyetlen fényképe.
Védendő°érték	**Környezet°leírása**	
A kereszt. Törzsszám:10406 Azonosító: 3340	A Bokros felé menő út Agyagos vagy újabban használt nevén a Vízlépcső út sarkán, a szántóföld szélén áll a fából készült zöldre festett csongrádiasan mondva a „Ződ” kereszt. Előtte buszváró épület és postaládák.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Teljes felújítás, állagmegóvás.	A postaládákat oldalra át kell helyezni, mert takarják a keresztet. *
Környezetrendezés	**Egyéb**
A keresztet erősen körbe nőtte az akác és az ecetfa, amelynek rengeteg feltörekvő hajtását rendszeresen ritkítani, irtani szükséges.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

*



Fotók



Készítette: Révész József