KÖZTÁRGYAK KATASZTERE: SZAKRÁLIS KISÉPÍTMÉNYEK					
SORSZÁM	**NÉV**	**HRSZ.**	**CÍM**	**MEGNEVEZÉS**	**VÉDETTSÉGI FOK**
1.	**Szoborcsoport a Nagyboldogasszony templom előtt**	22	Kossuth tér, a Nagyboldogasszony templom előtt keletre	szobor	Helyi védett
2.	**Kálvária szoborcsoport a Nagyboldogasszony templom előtt**	22	Kossuth tér, a Nagyboldogasszony templom előtt nyugatra	szobor	Helyi védett
3.	**Szent István szobor**	22	Kossuth tér, Nagyboldogasszony templom főbejárata előtt	szobor	Helyi védett
4.	**Fakereszt és kereszt talapzat**	86	Kossuth tér, Nagyboldogasszony templom mögött	kereszt és talapzat	Helyi védett
5.	**Szentháromság szobor**	192	Szentháromság tér, park közepe	szobor	Helyi védett
6.	**Bökényi kereszt**	5555	Hársfa utca és Könyök utca sarka előtti tér	kereszt	Helyi védett
7.	**Fájdalmas Anya szobor**	5552	Szent Rókus tér, a Szent Rókus templom előtt	szobor	Helyi védett
8.	**Kereszt a Szent Rókus templom előtt**	5552	Szent Rókus tér, a Szent Rókus templom előtt	szobor	Helyi védett
9.	**Nepomuki Szent János szobor a Szent János téren**	5411	Szent János tér, park közepén	szobor	Helyi védett
10.	**Kisréti kereszt**	4814	Kisrét, Tanya 10. szám mellett	kereszt	Helyi védett
11.	**Kereszt téri kereszt**	290	Kereszt tér, parkban	kereszt	Helyi védett
12.	**Malom előtti kereszt**	1746	Széchenyi István utca és Fekete János utca sarka, a malom előtti tér	kereszt	Helyi védett
13.	**Szent József templom előtti kereszt**	1603/2	Piroska János tér 4., a Szent József templom előtt	kereszt	Helyi védett
14.	**Györfösi kereszt**	0737	Északi elkerülő út körforgalmi csomópont mellett, a Tisza gát tövében	kereszt	Helyi védett
15.	**Kőkereszt**	0305	Budai Nagy Antal utca végén, a Tanya 893. előtt.	kereszt	Helyi védett

16.	**Ibolyás úti kereszt**	0317/137	Ibolyás út, (0316/1 hrsz. alatti Tanya 865-tel szemben), a hrsz.0317/131 előtt	kereszt	Helyi védett
17.	**Mária úti Szent Család szoborcsoport**	7270/77	Mária úton, útkereszteződésben	szobor	Helyi védett
18.	**Harang a Mária úti szoborcsoportnál**	7270/77	Mária úton, útkereszteződésben	harangláb	Helyi védett
19.	**Tombác úti fakereszt**	7408	Tombác úton	kereszt	Helyi védett
20.	**Tombác úti vaskereszt**	7448	Tombác úton, útelágazás előtt	kereszt	Helyi védett
21.	**Mészáros kereszt**	8131	Uraság úton, útkereszteződésben	kereszt	Helyi védett
22.	**Schwechtje kereszt**	8124	Tisza-oldali szőlők, Tanya 826	kereszt	Helyi védett
23.	**Schwechtje harang**	8124	Tisza-oldali szőlők, Tanya 826	harangláb	Helyi védett
24.	**Csurgó parti kereszt**	9203	Agyagos út, Tanya 820 közelében (hrsz.9203 előtt)	kereszt	Helyi védett
25.	**Szent László iskola keresztje és harangláb**	0366/6	Bodor dűlő vége, Tanya 1715	kereszt és harangláb	Helyi védett
26.	**Félegyházi úton a Határúti kereszt**	0336/44	451-es közút, határjelző táblánál	kereszt	Helyi védett
27.	**Félegyházi úton a Császár úti kereszt**	0300	451-es főút és a Császár út kereszteződése (hrsz.0283/65 előtt)	kereszt	Helyi védett
28.	**Félegyházi úton a Saroktanyai kereszt**	0317/150	451-es úton, közel a Bokrosi út leágazáshoz	kereszt	Helyi védett
29.	**Dehere iskola keresztje**	0381/65	Dehere út, Tanya 712.	kereszt	Helyi védett
30.	**Dehere iskola harangja**	0381/65	Dehere út, Tanya 712.	harangláb	Helyi védett
31.	**Kereszt a Szent Orbán szobornál**	0385/24	Dehere út, Tanya 708. előtt	kereszt	Helyi védett
32.	**Szent Orbán szobor**	0385/24	Dehere út, Tanya 708. előtt	szobor	Helyi védett
33.	**Lourdes-i szoborfülkés oszlop a Szent Orbán szobornál**	0385/24	Dehere út, Tanya 708. előtt	szobor	Helyi védett
34.	**Árpád iskola előtti kereszt**	0391	Fehérkereszt dűlő-Pölös dűlő kereszteződés,	kereszt	Helyi védett


			Tanya 1278/A szám (hrsz.0390/17) előtt		
35.	**Fehérkereszt**	0444	Bokrosi út-Fehérkereszt dűlő kereszteződésében az út mellett	kereszt	Helyi védett
36.	**Kereszt a bokrosi Szent László templom előtt**	10077	Bokros utca és Gyójai út kereszteződésében, a templom előtt	kereszt	Helyi védett
37.	**Kereszt a bokrosi temetőben**	0491/3	Bokrosi temető, a ravatalozó előtt	kereszt	Helyi védett
38.	**Harang a bokrosi temetőben**	0491/3	Bokrosi temető, a ravatalozó előtt	harangláb	Helyi védett
39.	**Gyójai kereszt**	0468/1	Gyójai úton, az Y elágazásban	kereszt	Helyi védett
40.	**Kettős halom kereszt**	0273/1	451-es elkerülő út-Kettős halom-vasút-Nyugati fénysorompó kereszteződés	kereszt	Helyi védett
41.	**Temetői Krisztus szobor**	3694	Temető, főbejárat és a ravatalozó között	szobor	Helyi védett
42.	**Temetői stációk**	3694	Temető, főbejárattól a kápolnáig kétoldalt	szobor	Helyi védett
43.	**Temetői kereszt**	3694	Temető, Faragó kripta mellett	kereszt	Helyi védett
44.	**Temetői nagyharang**	3694	Temető, kereszt mellett	harang	Helyi védett
45.	**Temetői kisharang**	3694	Temető, kereszt mellett	harang	Helyi védett
46.	**Magyar hősök keresztje a temetőben**	3694	Temető	kereszt	Helyi védett
47.	**Öregtemetői kereszt**	3848	Öregtemető, főúton középtájt	kereszt	Helyi védett
48.	**Szent Pál iskola keresztje**	0217	Kéttemető út-Rakodó dűlő keresztezős, az út mellett, hrsz.0203/1 előtt	kereszt	Helyi védett
49.	**Kónyaszéki iskola keresztje**	0273/1	Vasút mellett, Tanya 410 előtt	kereszt	Helyi védett
50.	**Kókai kereszt**	0245/7	Összekötő út (hrsz.0246)	kereszt	Helyi védett
51.	**Keller kereszt**	4422/2	Szentesi út és Szegedi út kereszteződése, a	kereszt	Helyi védett

			Mol benzinkút területe		
52.	**Faragó kereszt**	0168/5	Szegedi út, Tanya 244	kereszt	Helyi védett
53.	**Vidre kereszt**	0165	Szegedi útnál a Vidre-hídnál lévő leágazásnál	kereszt	Helyi védett
54.	**Szántói iskola keresztje**	0167/42	Szegedi úttal párhuzamos dűlőúton	kereszt	Helyi védett
55.	**Szántói úti kereszt**	0150	Szántói út	kereszt	Helyi védett
56.	**Böldi kereszt**	046	A Szentes felé menő út (Kolozsvári utca) híd előtti Böldi rév felé menő leágazásában	kereszt	Helyi védett
57.	**Nepomuki Szent János szobortalapzat a Böldi révnél**	057	Böldi révátkelő	szobor	Helyi védett
58.	**Harang a kilencesi iskolánál**	0135/1	Mezőgazdasági szakközépiskola kilencesi telephelye, dűlőutak kereszteződésében	harangláb haranggal	Helyi védett
59.	**Kilencesi kereszt**	0118/25	Kilencesi terület, járt dűlőútról leágazó járatlan úton, hrsz.0118/29 előtt	kereszt	Helyi védett
60.	**Nagyréti Várháti iskola keresztje**	0678/6	Csépa felé vezető út, Nagyrét, Várhát	kereszt	Helyi védett
61.	**Mámai réti kereszt**	0600/1	Mámai rét, Csépai útról leágazó bőrhídon átmenő műút-dűlő utak kereszteződésében	kereszt	Helyi védett
62.	**Mámai réti iskola keresztje és harangláb**	0589/4	Mámai rét, Mámai réti kereszt közelében	kereszt és harangláb	Helyi védett

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
1.	Szoborcsoport a Nagyboldogasszony templom előtt	Kossuth tér, a Nagyboldogasszony templom előtt keletre Hrsz.22	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kereszt és előtte három különálló szobor: Szűz Mária Szíve, Fájdalmas Anya és Jézus Szíve szoborcsoport.	A homokkőből készült szobrok mállottak, több helyen hiányosak. A kereszt, aminek szintén homokkő az anyaga vaspántokkal van megerősítve. Felújításra vár.	Felvéve: 2021.04.27. Először a Fájdalmas Anya szobor készült el 1882-ben. A szoborcsoport felszentelése 1900-ban történt Erről egy márványtábla tanúskodik a kereszten, melynek felirata: JÉZUS KRISZTUSNAK A MAGYAR KERESZTÉNYSÉG KILENCZ SZÁZADOS HÓDOLATA JELÉÜL ÁLLÍTTATOTT 1900. SZEPTEMBER 14.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a szobrok.	Városképi jelentőségű, a főtéren helyezkedik el.	

Helyszínrajz



Helyszínrajz





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A szobrokat, a keresztet és a téglalábazatra épített csiszolt beton talapzatot fel kell újítani.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
.A mellette lévő terebélyes fát alakító nyeséssel formálni, hogy ne takarja el az alkotást.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
2.	Kálvária szoborcsoport a Nagyboldogasszony templom előtt	Kossuth tér, a Nagyboldogasszony templom előtt nyugatra Hrsz. 22	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
.A kereszt tövében Szűz Mária szobra, ölében koponyát tart, lábánál edény, Jézus holttestének bekenésére szolgáló olajnak. Mellette állnak Szent János és Mária Magdolna szobrai.	A korpusz karja vállban és mellben repedt. A szobrok mállottak néhol hiányosak. A kereszt és a szobrok homokkőből készültek.	Felvéve: 2021.04.27. A keresztet 1802-ben szentelte fel Kanyó András plébános.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a szoborcsoport.	Városképi jelentőségű szoborcsoport a főtéren.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Restaurálásra szorul.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A belógó faágakat meg kell nyesni.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
3.	Szent István szobor	Kossuth tér, Nagyboldogasszony templom főbejárata előtt Hrsz. 22	Helyi egyedi védelem	-


Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
.A templom előtti téren áll 4,5 m magas mészkőből készült oszlopon: Szent István államalapító királyunk bronz szobra. A király a lova mellett áll és elmélkedik a magyarság jövőjéről.	Jó állapotú.	Felvéve: 2021.04.27. Felirata: SZENT ISTVÁN Az északi oldalon idézet van vésve Szent István király fiának, Szent Imre hercegnek szánt intelmekből. A négyszögletes talapzaton olvasható információk, többek között, hogy a szobrász Tóth Béla, valamint a bronzöntő és a kőfaragó személye. Az avatás időpontja: 2001.12.31.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A szobor.	A Nagyboldogasszony templom főbejárata előtt áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Időnkénti tisztítást el kell végezni.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
4.	Fakereszt és kereszt talapzat	Kossuth tér, a Nagyboldogasszony templom mögött Hrsz.86	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
2019.08.18-án lett felszentelve a fakereszt. Mellette lett elhelyezve az a kereszt talapzat, amely az 1784-ben elbontott ezen a területen lévő Szent Rókus tiszteletére szentelt kápolna és temető megmaradt kőkeresztjének talapzata lehetett.	A fakereszt jó állapotú, a homokkő kereszt talapzat felújítást igényel.	Felvéve:2021.04.27. A fakereszten táblán felirat: IN HOC SIGNO VINCES! 1769-2019 A latin mondat jelentése: E jelben győzni fogsz! Mellette földre erősített táblán a templom felépítése előtt az itt lévő temető, kápolna és kereszt történeti leírása.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A fakereszt és a talapzat.	Városközpontban lévő templom mögötti parkosított tér sétánya mellett található.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt talapzat restaurálása, a melléhelyezett tájékoztató tábla időtállóra cserélése és a fakereszt időnkénti konzerválása.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
5.	Szentháromság szobor	Szentháromság tér, park közepén Hrsz.192	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
.A Nagyboldogasszony templom 100. éves évfordulójára, 1869-ben állíttatott a szobor közadakozásból, az akkori piac céljára használt tér közepére. A kis dombra épült hatszögletű építményhez szintén hatszögletű kerítéssel, oszlopokkal körülvett virágoskerten át 3 lépcsőn lehet felmenni. A hatoldalú oszlop felső végénél egy-egy szárnyas angyalfej fémből, előtte három oldalon egy-egy szobor a hit, remény és a szeretet jelképében, majd az oszlop tetején, a díszes főpárkányon a Szentháromságot jelképező szobor-csoport: Az Atya a Fiú és fölötte a dicsfény közepében a Szentlélek galamb jelképében.	A szobor jó állapotú.	Felvéve: 2021.04.27.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A Szentháromság szobor a körülvevő kerítéssel.	A város központjában lévő Szentháromság téri parkban található a városképi jelentőségű szobor.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Restaurátor véleményezésére alapozott felújítási tervet kellene készíteni. A márványtábla betűinek újrafestése időszerű.	Figyelemfelhívó tábla kihelyezése.
Környezetrendezés	**Egyéb**
.A kerítéssel körülvett virágoskert elburjánzott aljnövényzete gondozatlanság benyomását kelti.	Az egyik lámpatartó oszlopból szigeteletlen vezetékek lógnak ki. Ha áram alattiak, akkor életveszélyesek.


Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Két használaton kívüli, környezetbe nem illő elektromos lámpatartó oszlop megszüntetendő.



Fotók




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
6.	Bökényi kereszt	A Hársfa utca és a Könyök utca sarka előtti tér Hrsz.5555	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A kereszt vörös műkőből készült, előtte mészkősziklára az Irgalmas Jézus bronzból készült domborműve került. Alatta bronz szalagon: JÉZUSOM, BÍZOM BENNED! felirat. Alattuk is van egy felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTÁK A CSONGRÁDI HÍVŐK 2004. Két lépcső emeli ki az építményt.	Jó.	Fellelve: 2021.04.27. A keresztet 2004. október 10-én szentelte fel Zsótér Antal kanonok és Nagy Nándor, a Szent József plébánia plébánosa. A kereszt idős Fássy István kőfaragó, a szobor Tóth Béla szobrász alkotása. A kereszt költségét a Nagyboldogasszony plébánia biztosította, az Irgalmas Jézus szobor anyagi hátterét Dányi István vállalkozó állta. A szervezés Murányi László önkormányzati képviselő érdeme. Az alkotás alatt időkapszulát helyeztek el.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a szobor.	A Hársfa utcai út kanyarulatában lévő téren lett felépítve a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
.A dísznövények rendszeres ápolást igényelnek.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
7.	Fájdalmas Anya szobor	Szent Rókus tér, a Szent Rókus templom előtt Hrsz. 5552	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A kőből készült alkotás vaskerítéssel körbekerítve, magas oszlopon helyezkedik el. Szűz Mária az ölében tartja halott fiát. A készítés, felállítás idejéről nincs jelzés a talapzaton, a helytörténet kutatók 1802-t jelölték a felszentelés idejének.	Az oszlop vaspánttal van megerősítve. A szobor Jézus karja letört.	Felvéve: 2021.05.10.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A szobor.	A Szent Rókus templom előtti téren áll a Fájdalmas Anya szobor.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Restaurálásra szorul.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A behajló ágak kártétele ellen időnkénti fanyeséssel kell védekezni.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
8.	Kereszt a Szent Rókus templom előtt	Szent Rókus tér, a Szent Rókus templom előtt Hrsz. 5552	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Vaskerítéssel körbevett kőből készült kereszt korpusszal. A talapzaton, fehér táblán felírat: Isten dicsőségére emeltetett egyházi alapokból és a hívek adományaiból 1912 évben *Készítette Pál István kőfaragó Kunszentmárton.*	A kereszt vaspántokkal megerősítve, már volt teljes javítása a sérült keresztnek, ami mára ismét aktuálissá vált.	Felvéve:2021.05.10.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A templom előtt áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Szükséges a felújítása.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A belógó ágak nyesése.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
9.	Nepomuki Szent János szobor a Szent János téren	Szent János tér Hrsz.5411	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az 1970-es években garázda módon ledöntött, összetört akkori Nepomuki Szent János szobor közelébe, új alapra épült Máté István alkotása. A talapzat hatszögletű díszkút bolgár mészkőből. A víztartó közepén hatszögletű mészkőoszlop, melynek oldalain angyalfejek. Ezen oszlop tetején a szent egész alakos bronz szobra. Fejét az égre emeli, jobb kezében keresztet tart, bal kezében pedig liliom ágat. A művész tervei szerint a talapzat hat oldalát csongrádi motívumos domborművek díszítették volna, de a kivitelezésre nem kapott engedélyt.	Jó állapotú. A talapzat lépcsőin a fugák kitöredeztek.	Felvéve: 2021.05.01. Szentelésére 1987. augusztus 17-én került sor Stein Ernő kiskunfélegyházi kanonok esperes által Zsótér Antal plébános jelenlétében.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
Az egész műalkotás.	A Szent János téren található az alkotás. Eredetileg a mellette lévő Szent János kútból táplált víz is folyt az angyalfejekből.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
10.	Kisréti kereszt	Kisrét, Tanya 10. szám mellett. Hrsz.4814	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Vaskerítéssel körbevett betonkereszt, öntöttvas korpusszal. A talapzat elején tábla felirattal, többi oldalán kereszt.	A kereszt jó állapotban van, de a kerítés hiányos. A korpusz korrodált.	Felvéve:2021.04.26. A tábla felirata: 1927 ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK A KISRÉTI LAKOSOK ÉS BIRTOKOSOK
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Holt Tiszán átmenő földhíd Kisréti oldali elágazásánál, a Tanya 10 szám mellett fák között, borostyán borításában található a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kereszt tisztítása és a korpusz festése időszerű lenne.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A behajló ágak nyesése, az aljnövényzet ritkítása, szabályozása szükséges.	
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
11.	Kereszt téri kereszt	Kereszt tér, parkban Hrsz.290	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Tégla alapon, beton talapzaton, betonból készült kereszt öntöttvas korpusszal. A talapzaton fehér táblán felirat.	Megfelelő állapotú. A kereszt törzse és a márványlap repedt. A talapzat alatti alap téglái töröttek, hiányosak.	Felvéve: 2021.05.01. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉPÍTTETTÜK KOVÁCS MIHÁLY ÉS UNOKÁJA KOVÁCS JÓZSEF ÉS NEJE FORGÓ MÁRIA 1886. MÁJUS 20.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Fákkal szegélyezett, füves tér.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Felújítást igényel.	

Környezetrendezés	Egyéb

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	***Köztárgy neve***	***Cím***	***Védettségi fok***	***Javasolt védettségi fok***
12.	Malom előtti kereszt	Széchenyi út és Fekete János utca sarka, a malom előtti tér Hrsz.1746	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	***Műszaki állapot***	***Megjegyzés***
Útszéli és egykor város szélét jelző kereszt kiemelt, négy lépcsőfok magas négyzetes gúla alapon, bazaltkő lábazattal, virágágyással. A kereszt tagolt kőből, a korpusz öntöttvasból készült.	A talapzatot téglából ívesen rakott kitámasztó tartaná, de megsüllyedt, így nem tölti be szerepét. A kereszt jó műszaki állapotú.	Felvéve: 2021.04.27. A kereszt eredetileg a főút kanyarulatában a szemközti oldalon volt felállítva. Forgalomtechnikai okból lett áthelyezve a malom előtti térre 2002-ben. A kereszt talapzatán márványtábla. Felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITATTA KIRÁLY JÁNOS ÉS NEJE MEDGYESI VIKTOR 1908 ÉVBEN. A készítője jelölve a jobb alsó sarokban: Tatalik J. Vácz.
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A kereszt.		

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
A kereszt tisztítása, a márványtábla körül fugázás, illetve a műszaki állapotnál leírt süllyedés kijavítása.	
Környezetrendezés	***Egyéb***
.	

Támogatások	***Felújítás időpontja***
„A Keresztény Gőzmalom (Csongrádi Malom) előtti kereszt tábláján a betűk újra vannak festve. Már több mint egy éve lett megrendelve és novemberben elkészült. A kőfaragó Fássy Sándor önzetlen munkáját köszönjük! Ez a kereszt az idei év során lesz felújítva, az Önkormányzat megrendelésére Fássy Sándor kőfaragó megerősítő betonozást fog itt végezni.” (Harang-szó 2022.húsvéti száma – Szentek szobrai, keresztek, Révész József cikke)	

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
13.	Szent József templom előtti kereszt	Piroska János tér 4. ,a Szent József templom előtt Hrsz. 1603/2	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Közadakozásból készült 2015-ben gránitból. Megszentelve: 2015.szeptember 27-én Topsi Bálint plébános és Kovács János kisegítő lelkész végezte.	Kiváló.	Felírva: 2021.04.27. Kőfaragó Ifj. Fássy István. A gyűjtést és az építést Felföldi Miklós végezte. A talapzaton márványtábla. Felirata: FELÁLLÍTVA A HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL A SZENT JÓZSF TEMPLOM 85 ÉVES ÉVFORDULÓJÁN. 2015 A templom felépítése (1930) után készült képeslapokon, a mai Antall József mellszobor helyén, egy monumentális kőkereszt látható. Viszont a kolostor felépítése után (1936) készült képeslapokon már nincs a kőkereszt. *
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A templom előtti téren a csonka torony elé lett felállítva a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok



*

Fotók




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
14.	Györfösi kereszt	Északi elkerülő út körforgalmi csomópont mellett, a Tisza gát tövében Hrsz.0737	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Mesterséges dombon tégla alap, homokkő talapzat, kovácsoltvas kereszt és öntöttvas korpusz volt. 2020.02.05-én a vihar kitörte az öntöttvas keresztet a homokkő kehelyből. Az alapja megsüllyedt. Új beton alap készült 2021 tavaszán, a talapzat át lett rá húzva, jelenleg a kőfaragó munkájára vár a kereszt visszahelyezése (2021.05.02.).	Építés alatt (2021.05.02.). *	Felvéve: 2021.05.02. Ezen a helyen már az 1782-1785 között készült első katonai felmérés is jelöl keresztet. Ez a kereszt még a település határán kívül állt, a szőlőföldek szélén, közel a Tiszához. Az 1890-es évektől ért ide a város széle. A korábbi keresztek kinézetéről, feliratáról semmit nem tudunk. 1903-ban egy táblát helyeztek el rajta, mely szerint itt a Györfösnél tervezték kiépíteni a Budapesttől Csongrádig tartó Duna–Tisza csatorna torkolatát. A keresztet 1919 augusztusban a megszálló román katonák felrobbantották. A tönkrement keresztet nemsokkal később Palásti György temetkezési vállalkozó a homokkő talapzatra fekete kovácsoltvas keresztet állíttatott.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A körforgalmi út mellett, a gát tövénél, a gyár kerítésével határoltan áll egy kis dombon a kereszt. Az új alapba az építők időkapszulát helyeztek el.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja
A szentelési szertartást dr. Topsi Bálint plébános, Kovács János alezredes, nyugalmazott tábori lelkész és Túri Kis István kisegítő lelkész celebrálták 2021. szeptember 11-én. A kereszt teljes körű felújítása Fássy István, Hekkel Zoltán, a Szent József Plébánia közösségének, a Csongrád Városi Önkormányzat és a Városellátó Intézmény munkatársainak jótékony munkájával valósult meg.	* Az új kereszt pedig 2021. szeptember elején került a helyére.

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
15.	Kőkereszt	Budai Nagy Antal utca végén Tanya 893 előtt Hrsz.0305	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A kőkeresztet tégla alapra építették, mint út menti (a szőlők közé vivő Mária út és az állítás korában az egyik, a városunkba az Ibolyás úton bejövő út) keresztet.	A kereszt oszlop felső részén figyelmetlen munkavégzés (a közelben lévő villanyvezeték tartó oszlop daruzása) következtében eltörött. 2009-ben vaspánttal meg lett erősítve, illetve az eredeti törött márványtábla újra lett cserélve, követve az eredeti hibás keresztnév feliratot. 2020-ban az öntöttvas korpusz újrafestve.	Felírva: 2021.04.30. A márványtábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA PERCE RÓKUSZ ÉS HITVESE KOZMA BORBÁLA AZ ÚRNAK 1901. ÉVÉBEN
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kőkereszt.	A Budai Nagy Antal utca végén buszforduló, postaládák és ormótlan fedett buszváró takarásában.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Szakember véleményének kikérése alapján.	A postaládákat és a buszvárót arrébb helyezni.
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az orgonabokrokat távolabb telepíteni.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
16.	Ibolyás úti kereszt	Ibolyás út, hrsz.0317/137 (0316/1 hrsz. alatti tanya 865-tel szemben), a hrsz.0317/131 előtt	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Tégla alap, felül betonnal befejezve, tégla lábazat, vöröses színű kő kereszt talapzattal egybe. Öntöttvas korpusz és keresztfelirat (INRI). A talapzatba vésett felirat.	Jó műszaki állapotú. 2009 nyarán a közvetlen mellette lévő fák gyökerei az alapot megemelték és megdőlt a kereszt. 2010-ben meg lett erősítve betonnal az alap, a kőkereszt és a felirat felújításra került a Szent József plébánia alkalmi keresztfelújító csoportja jóvoltából.	Felvéve: 2021.05.08. A talapzatba vésett felirat: FÖLFÖLDI MIHÁLY ÉS FIJA JOZSEF PINTÉR GÁBOR ÁGNES ÉS MÁRTON TESTVÉREK KÉSZÜLT- 1874. A HÁBORÚ ALATT MEGRONGÁLT VIHAR ÁLTAL LEDÖLT KERESZTET MEGÚJITTATTÁK A KÖRNYÉKBELI SZŐLŐSGAZDÁK 1946-BAN 1950 előtt Szent Márk napján körmenetben búzaszentelések voltak.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Budai Nagy Antal utca bal felőli folytatásaként földes úton menve egy bal oldali dombon, erdős környezetben találjuk a keresztet. Környezete rendezett.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
17.	Mária úti Szent Család szoborcsoport	Mária úton, útkereszteződésben Hrsz.7270/77	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kerítéssel körbekerítve, tégla talapzaton áll a két fehérre festett különálló kőből készült szobor egymás mellett egy téglából épített talapzaton: Szűz Mária, kezében a Kisjézussal, fejükön koronával, jobb kezében vaspálca, feltehetőleg jogar. Mellette Szent József áll, az ő keze sérült.	Jó műszaki állapot.	Felvéve:2021.05.08. Sági Péter szőlősgazda és felesége készíttette a szoborcsoportot, amelyet 1899. augusztus 27-én Jótanácsadó Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel. 2014-ben Szent József plébánia híveiből alkalmi munkacsapat szerveződött a szoborcsoport felújítására. Ebből az alaklomból egy táblát helyeztek el a talapzaton: FELÚJÍTVA A CSONGRÁDI HÍVEK ADOMÁNYÁBÓL 2014 A felújítók munkája a szoborcsoportnál a celebrált, szabadtéri mise keretében lett megköszönve.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A szoborcsoport.	A Mária úton útkereszteződésben áll a Szent Család szobor és a harangláb, haranggal.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Restaurátor szakvéleménye alapján.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
18.	Harang a Mária úti szoborcsoportnál	Mária úton, útkereszteződésben Hrsz.7270/77	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Szögvasból készült a harangláb. A harang felett tető, a harangon kötél.	A fehérre festett harangláb és a harang jó állapotú. Aljzatbetonnal ellátva.	Felvéve. 2021.05.08. A harangon Szűz Mária és Szent József dombormű. A harang felirata: EZEN HARANGOT A SEGÍTŐ SZENT SZŰZ ÉS SZENT JÓZSEF TISZTELETEÉRE ÖNTETTE ÖZV. SÁGI PÉTERNÉ SZÜL. MORZSIK ROZÁLIA AZ ÚRNAK 1927.ESZTENDEJÉBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és a harangláb.	A Mária úti útkereszteződénél található a Szent Család szoborcsoport és mellette a harang hanglábbal. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
19.	Tombác úti fakereszt	Tombác út hrsz.7408 (elején)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Beton alapra, négyzetes gúla formájú talapzatra, idomvasak által közrefogott tartóba lett csavarozva a gyalult tölgyfából ácsolt kereszt. Alumínium öntvényből készült a korpusz. Földből vájt, deszkával erősített lépcsőkön lehet felmenni a kereszthez.	Jó állapotú, újra festést igényel. A korpusz jobb karját rögzíteni szükséges.	Felvéve: 2021.05.01. A 2010-es kerékpáros keresztút tervezésekor, a terep bejárásakor tűnt fel az útszéli bokros aljnövényzetben egy régóta kidőlt keresztfa. Még ebben az évben újjá lett építve a Szent József plébánia alkalmi keresztfelújító csapata jóvoltából.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Tombác úton az útkereszteződéstől kb. 150m-t tovább haladva az útszéli dombra, megközelítőleg a régi helyére lett felépítve az új fakereszt. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Festés szükségszerű.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
20.	Tombác úti vaskereszt	Tombác út, útelágazás előtt Hrsz.7448	Helyi egyedi védelem	-


Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Tégla alapon és talapzaton öntöttvas kereszt, öntöttvas korpusszal. A talapzaton tábla az állításról.	Műszaki állapotáról a választ csak a keresztet teljesen beborító növényzet eltávolítása után lehet biztosat megállapítani	Felvéve: 2021.05.08. A tábla felirata: KM.-DF 1807-1882. GP. DE. 1814.-1889. UNOKÁJA-DÉDUNOKÁK. KM.-GV. 1842-1934. FIA ÉS UNOKÁIK ÁLLITATTÁK ÚR JÉZUS SZENVEDÉS EMLÉKÉRE. KÓKAI ISTVÁN ÉPITŐMESTER ÉS NEJE H.K. FIAIK: ISTVÁN +MIHÁLYKA ÉS JÁNOS. 1882-1944.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Tombác úton egy Y elágazásnál található a borostyánnal erősen benőtt, gondozatlan bokrokkal takart kőkereszt. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
A keresztet ki kell szabadítani az eltakaró, elburjánzott növényzetből.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
21.	Mészáros kereszt	Uraság úton, útkereszteződésben Hrsz. 8131	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Téglából rakott talapzat, vékony beton zárófedél, rajta fehérre meszelt műkő kereszt korpusszal. A talapzatban fehér tábla felirattal.	A meszelés megkopott, a kereszt és a talapzat kopott, repedezett állapotú, a beton fedlap sarkai töredezettek.	Felvéve: 2021.05.01. Az egykori szőlőbirtok tulajdonosa állíttatta hálából és fogadalomból, mert 1944. október 8-án a front Csongrádra érésekor, lovas kocsival ment a szőlőjébe, mikor repülőgépek értek a térségbe és heves golyózáporba keveredett. Mint később megtudta, az oroszok éjjel váratlanul átkeltek a mámai kompnál, bekerítve a magyar és német csapatokat (a lakossággal kiürítették a várost, sokan a szőlőbe menekültek), ezért volt a nemvárt lövöldözés. Behúzódott egy fa alá, imádkozott és megfogadta, ha épségben megmenekül hálából keresztet állíttat.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Az Uraság úton az útkereszteződésben áll egy kisméretű kereszt, szorosan mellette fává terebélyesedett, egykor kerítésnek szánt bokrok takarásában. Magánterületen áll. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE MÉSZÁROS JÓZSEF ÉS NEJE VINCE MÁRIA 1944. OKT. 8.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Teljes felújítás.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A közvetlen mellette lévő fák kivágása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
22.	Schwechtje kereszt	Tisza-oldali szőlők, Tanya 826. szám Hrsz. 8124	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Tégla alapra lett állítva a betonból készült kereszt, rajta az öntöttvasból készült korpusz.	A kereszt jó állapotú, a feliratot tartalmazó márványtábla kitörve, apró darabjai hiányosan még fellelhetők. A korpusz lábából az egyik szög hiányzik, a kereszt felső, öntöttvasból készült felirata (INRI) egykor még törötten megvolt, mára eltűnt.	Felírva: 2120.04.30.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Tisza-oldali úton a régi homokbánya szomszédságában, a dombon lévő tanya mellett, az egykori Schwechtje család tulajdonában lévő területen, sűrűn benőtt suhák takarásában, a domb tetején áll a kereszt és a harangláb haranggal. Mára a tanya lakatlanná vált. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kereszt teljes felújításra vár.	Nincs megközelíthető út, ehhez a tulajdonviszonyt rendezni kellene
Környezetrendezés	**Egyéb**
.A fává terebélyesedett suhák irtása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Fotók




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
23.	Schwechtje harang	Tisza-oldali szőlők, Tanya 826. szám Hrsz. 8124	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Szögvasból készült harangláb, tetején lemeztető, rajta kereszt. Alsó részén, egy fém táblán felirat: KÉSZITETTE MASZLAG RÓKUS CSONGRÁD.	A harang ép, a tartószerkezete és az állványzata erősen korrodált.	Felírva: 2120.04.30. A harang felirata: KÉSZÍTTETTÉK A CSONGRÁDI SZŐLŐSGAZDÁK EGYESÜLETE UTJÁN A TISZAOLDALI ÖREG SZŐLŐSGAZDÁK KÖZADAKOZÁSBÓL AZ ÚRNAK 1927.ÉVÉBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN A másik oldalon Szent Vendel dombormű és a felirat: SZENT VENDEL KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A harang haranglábbal.	A Tisza-oldali úton a régi homokbánya szomszédságában, a dombon lévő tanya mellett, az egykori Schwechtje család tulajdonában lévő területen, sűrűn benőtt suhák takarásában, a domb tetején áll a kereszt és a harangláb haranggal. Mára a tanya lakatlanná vált. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók

#





#

Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
Felújításra vár.	Nincs megközelíthető út, ehhez a tulajdonviszonyt rendezni kellene.
Környezetrendezés	***Egyéb***
A fává terebélyesedett suhák irtása.	

Támogatások	*Felújítás időpontja*

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
24.	Csurgó parti kereszt	Agyagos út, Tanya 820 közelében hrsz. 9203 (hrsz.9208 előtt)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Tégla alapon kőkereszt, öntöttvas korpusz, felírat a talapzaton. Mellette harangláb fából, harang nélkül. Teteje bádogborítás, rajta kereszt. A harangot 2001-ben ellopás veszélye miatt leszereltette Soós Dénes plébános, melyet az őt követő plébános Nagy Nándor átadott az akkor épülő eperjesi templomnak és ott a toronyban beépítésre került.	A kereszt felső részén repedés.	Márványtábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTATTA LANTOS JÓZSEÉS CSERNÁK APOLLÓNIA HITVESPÁR AZ 1900-IK ÉVBEN A készítője a jobb alsó sarokban: *Payerl Lajos* *Vácz* Az Eperjesre elvitt és beépített harang oldalán Szent Márton lovas domborműve, másik oldalán felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE SZENT MÁRTON TISZTELETÉRE FŐTISZTELENDŐ SZEDLACSEK ISTVÁN APÁTPÉBÁNOSSÁGA ALATT ÉS DR TÓTH ISTVÁN POLGÁRMESTERSÉGE IDEJÉBEN BODA MÁRTON NYUG. NÉPTANÍTÓ ÉS NEJE KÁSA ROZÁLIA SZŐLŐBIRTIKOSOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÉS HOZZÁJÁRULÁSÁVAL KÉSZÍTTETETT, A CSONGRÁD-CSURGÓ PARTI SZŐLŐBIRTOKOSSÁGA S EGYÉB NEMES SZÍVŰ ADAKOZÓK AZ ÚRNAK 1927-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARAGÖNTŐ
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a harangláb.	Agyagos út vége felé, közel a Tisza-oldali kanyarhoz, Az út menti magas dombra épült a kereszt és a harangláb. 1950 előtt Márton napkor búcsúi szentmisék voltak itt. Felírva: 2021.04.30.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt restaurátor véleményezése szerinti állagmegóvása, a harangláb festése.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A kereszt és a harangláb környékének tisztán tartása az állandóan kelő akác suháktól.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
25.	Szent László iskola keresztje és harangláb	Bodor dűlő vége hrsz.0366/6 (Tanya 1715) telek bejárati bal sarkában	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kőkereszt öntöttvas korpusszal. Mellette fából ácsolt harangláb, teteje bádoggal borítva, rajta kereszt. A harangot 1979-ben az iskola megszűnése után a bokrosi temetőbe vitték és azóta ott szolgál.	A kereszt szára eltörött, 2006-ban vaskerettel megfogatva.	Felírva: 2021.04.30. A kereszten, márványtáblán: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTTATTA FORGÓ ROZÁLIA, AZ 1898-IK ÉVBEN. A készítő: Payerl Lajos kőfaragó Vácz A harang felirata: EZEN HARANGOT SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A CSONGRÁD SZENT LÁSZLÓ ISKOLA KÖRZETÉBEN LAKÓ JÓLELKŰ HÍVEK AZ ÚRNAK 1926.ÉVÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. Másik oldalon: Szent László domborműve és a felirat: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK ADD VISSZA 1000 ÉVES SZÉP HAZÁNKAT.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a harangláb.	A Bodor dűlőn a kereszttel szemben volt az iskola, amely 1869-től működött Greskovits András és neje Forgó Rozália jótékony adakozásaként. 1925-ben ugyanitt új iskolaépület épült a leszármazott Greskovits József jóvoltából. A kereszt mögötti tanyájukon artézi kutat fúrattak, melynek vizét átvezették az iskolába. Az iskolát megszűnése után elbontották. A jómódú vallásos földbirtokosok leszármazottai 1993-ban a kereszt mögötti tanyát és földterületet visszavásárolták, a tanyát felújították, de pár évre rá eladták és mára elhagyatottá vált.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt és a harangláb.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A keresztet és a haranglábat benövi az elburjánzott növényzet.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
26.	Félegyházi úton a Határúti kereszt	451-es közút, határjelző tábla (hrsz.0336/44 bal sarkában)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Akácfából ácsolt út menti, utak kereszteződésében állított kereszt, öntöttvas korpusszal. A keresztfán lévő vésett felírat: Készült 1987	Újszerű állapotú, 2016. novemberben teljes felújítás volt.	Felírva:2021. 05.01. 2016. november 19-i emlékező és a felújítást megáldó, a kereszt mellett celebrált szentmisét Topsi Bálint plébános, Forgó Miklós plébániai kormányzó és Kovács János kisegítő lelkész végezte, közreműködött Muladi József kántor, valamint a hívek. A felújítás Forgó Pál és felesége Marika áldozatos munkájának eredménye. Forgó Miklós atya szentbeszédéből: „Egy régi, elavult fakereszt helyére 1987.szeptember 12-én a környékbeli gazdálkodók összefogásából állítottak új keresztet. Varga Imre adta az akácfát, Gulyás Mihály ácsolta a keresztfát, az öntöttvas korpusz a régi keresztről került átszerelésre. Az akkori keresztszentelő szentmisét Zsótér Antal és Urbán Gábor plébános atyák, Görbe József káplán atya, Tóth Gy. János kántor közreműködésével mutatták be a jelenlévő híveknek.” *
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A megyehatárt jelző tábláknál, a főutat keresztező földút a Határút. Ebben a kereszteződésben, a főút déli oldalán áll a fából ácsolt kereszt. Közvetlen környezete gondozott. Virág mindig van a vázában.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A felirat vésése halványan látszódik, érdemes lenne felújítani.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A fák, de leginkább a sűrű aljnövényzet takarása miatt a leállási lehetőség alkalmi szemét lerakó és emberi szükségletek elvégzésére használt környezet.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

** „A határ csendje a ragyogó kék éggel együtt ráborult a napsütötte csongrádi országútra, melynek porában a búcsúsok Nagyboldogasszony temploma felé haladtak, Csongrádra. A határúton is megállította őket rövid imára, szent olvasójukon számontartva a könyörgést, az útmenti kereszt. Fába vésett felírás hirdette rajta tanulatlan helyesírással: „Gyertek ide, kik vétkesztetek, itt üdvöt és bocsánatot nyertek."*
Közben egy fényes gépkocsi suhant a búcsúsok mellé és Lenke szállt ki belőle. Ráismertem a csongrádi patikus kislányára. Gimnazista. Pesten jár iskolába. Azt még láttam, hogy a tekintete találkozott annak a lánynak a pillantásával, aki a koszorút helyezte el Kollár János és neje Lantos Margit határúti keresztjén. Ennek a koszorúnak virágai még tegnap a monostorfalvi házeleji kiskertben virítottak."
Forrás: Csonkamagyarország, 1940. szeptember 1. Búcsújárás Írta: Takács Béla


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
27.	Félegyházi úton a Császár úti kereszt	A 451-es főút és a Császár út kereszteződése hrsz. 0300 (hrsz.0283/65 előtt)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kőkereszt öntöttvas korpusszal.	Nagyon rossz műszaki állapotú a kereszt. Mindkét szára vaspántokkal erősítve. A legfelső szára darabokra törve. Az öntöttvas korpusz ép. A feliratot tartalmazó tábla nincs a helyén.	Felírva: 2021.05.01. A keresztet saját földterülete mellé állíttatta Csernus Illés.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A főútra dél felől csatlakozó Császár út bejáratában található két terebélyes fa szorításában a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A nagyon állapotú kereszt szakszerű restaurálása szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A két terebélyes fa nyesése, a körülötte lévő alapot veszélyeztető közeli fák kivágása, az aljnövényzet karbantartása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
28.	Félegyházi úton a Saroktanyai kereszt	A 451-es főúton, közel a Bokrosi út leágazáshoz. hrsz.0317/150	Helyi egyedi védelem	-


Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kelet felé néző kőkereszt belőle faragott korpusszal, terméskőre emlékeztető talapzattal, melybe az 1833 évszám van vésve.	Megfelelő állapotú kőkereszt. A talapzat két oldala felülről vaspántokkal van összefogatva. A korpusz és a kereszt a korpusz mellvonalában törött.	Felírva: 2021.05.01.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A közút és a kerékpárút között lévő dombon található a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt felső részének repedése restaurátort igényel.	A közút és kerékpárút szorításában lévő dombot erősen megfaragták, sőt már a kerékpárút megépítése előtti időben a szántáskor is rombolták a dombot.
Környezetrendezés	**Egyéb**
A közút és a kerékpárút között lévő dombon a kereszt mellett egy terebélyes akácfa van, amely veszélyes az alapra, erős ágai pedig a keresztre.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
29.	Dehere iskola keresztje	Dehere út, Tanya 712 hrsz.0381/65	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Fakereszt bádoglemezre festett Krisztus test.	Kopott, festetlen fakereszt, rozsdás korpusz.	Felvéve: 2021.05.10. D' Herrera Spanyolországból került ide, mint friss diplomás út és vízépítő mérnök a Tisza szabályozása idején. Letelepedett, családot alapított, csongrádi leány vett feleségül, itt épített lakást, itt kovácsműhelyt és szeszfőzdét is üzemeltetett. Ebben a tanyai épületben alakították ki a tanyai iskolát 1885-ben és 1971-ben fejeződött be az oktatás. Tulajdonviszonyok tisztázása után lehet felújítással foglalkozni.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Dehere úti egykori iskola keresztje és harangja drótháló kerítésen belül, fák, bokrok takarásában.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
30.	Dehere iskola harangja	Dehere út, Tanya 712 hrsz.0381/65	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Az egykori iskola fakeresztje és mellette a harangja az út mellett áll.	Masszív vasanyagból készült a mára már rozsdás harangláb.	Felvéve: 2021.05.10. A harang oldalán dombormű: Szűz Mária a Kisjézussal. A másik oldalon felirat: ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE, MAGYAROK NAGYASSZONYÁNAK, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE ÁLLÍTTATTA D.HERRERA IKOLA KÖRZETLAKOSSÁGA 1948-BAN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK RAFAEL RÁKOSPALOTÁN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és a harangláb.	Dróthálóval védett kerítésen belül áll a vasból készült harangláb haranggal és a fakereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Festése szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Ki kell szabadítani a környező fák szorító takarásából.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
31.	Kereszt a Szent Orbán szobornál	Dehere út, Tanya 708. előtt hrsz.0385/24	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kő kereszt és tagolt kő talapzat rajta fehér tábla felirattal. A festett korpusz és felirata öntöttvasból készült.	Kopott, kereszt.	Felvéve:2021.05.22. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE HEGYI ANTAL PLÉBÁNOS HOZZÁJÁRULÁSÁVAL EMELTETTÉK A CSONGRÁDI HOMOKI ÉS SZŐLŐBELI HÍVEK 1893 A szoborfülkés téglaoszlop előtt 1926-ban lett állítva harangláb haranggal, melyet 1982-ben beszállítottak a Szent József plébánia udvarába. A harang oldalán Szent Orbán domborműve jobb kezében kehely és benne egy szőlőfürt, bal kezében pásztorbot. Alatta a felirat: A VILÁG ELMÚLIK, EZ AZ Ő KÍVÁNSÁGA. A másik oldal felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE, SZENT ORBÁN TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK, A CSONGRÁDI SZŐLŐGAZDÁK A SZŐLŐSGAZDA EGYESÜLET VEZETŐSÉGÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 1926-BAN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Dehere út régen kiszélesített útjának közepén, kis dombon, a Bacsó dűlő kereszteződésében áll a három szakrális építmény: Lourdes-i szoborfülkés oszlop, a kereszt és Szent Orbán szobra. Az előttük lévő teret 2011-ben a Polgárőr Egyesület betonkockákkal rakta ki.	

Helyszínrajz



Fotók

#



#



#


Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
Szükséges.	
Környezetrendezés	***Egyéb***
Támogatások	***Felújítás időpontja***
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József

Sorszám	*Köztárgy neve*	*Cím*	*Védettségi fok*	*Javasolt védettségi fok*
32.	Szent Orbán szobor	Dehere út, Tanya 708. előtt hrsz.0385/24	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	*Műszaki állapot*	*Megjegyzés*
A szent az ábrázoláson pápai ornátusban, tiarában és pásztorbottal látható, jobb kezét áldásra emeli. Lábánál szüretelő vödör, benne színesre festett fürtökkel.	2005-ben restaurálva lett. 2011-ben ismeretlen rongáló kicsavarta a kezéből a pásztorbotot letörve a szobor csuklóját. A magasított tégla alap lábazati vakolása levált.	Feljegyezve:2021.05.22. Idézet a Nagyboldogasszony templom Historia Domusából: „1856 évben a Halesz nevezetű szőlők között, az ottani szőlőművesek költségén Szent Urbán pápa kőszobra, mely Pesten Gerenday Antal kőfaragó és szobrász által igényesen elkészíttetett: ezt főtisztelendő Leeb Mátyás apátúr és esperes ünnepélyesen megáldotta.”
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A szobor.	A Dehere út régen kiszélesített útjának közepén, kis dombon, a Bacsó dűlő kereszteződésében áll a három szakrális építmény: Lourdesi szoborfülkés oszlop, a kereszt és Szent Orbán szobra.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
A csukló restaurálása, a pásztorbot pótlása és a lábazat újravakolása szükséges.	
Környezetrendezés	***Egyéb***

Támogatások	***Felújítás időpontja***

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
33.	Lourdes-i szoborfülkés oszlop a Szent Orbán szobornál	Dehere út, Tanya 708. előtt hrsz.0385/24	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Téglából készült 1894-ben a négy méter magasságot meghaladó oszlop, melyen egy kialakított fülkében van elhelyezve a Lourdes-i Szűz Mária és Szent Bernadett szobra. A fülkét nagyméretű félköríves fakeretes ablak zárja, melyet vasrács véd. A fülke melletti falon oszloputánzatok oszlopfőkkel, a teteje timpanonszerű elemmel záródik.	Az oszlop téglái szétfagytak, máladnak. A tetején repedések vannak, a díszek töredezettek, hiányosak.	Felvéve:2021.05.22. Az 1950-ig tartó időben búcsúhelynek számított. A téglaoszlopon még látszik a beleépített sátortartó vas, mert az oltár fölött volt elhelyezve. A környező településekről (Alpárról, Csépáról, Szelevényről, Bács-Kiskun szőlőtermesztő vidékeiről) a búcsú előtti napokban útra keltek, keresztet hordozva énekelve, imádkozva jöttek és itt részt vettek a búcsúi szentmisén, majd szórakozhattak a vásári forgatagban.
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A tégla oszlop, benne a szobrokkal.	A Dehere út régen kiszélesített útjának közepén, kis dombon, a Bacsó dűlő kereszteződésében áll a három szakrális építmény: Lourdes-i szoborfülkés oszlop, a kereszt és Szent Orbán szobra. Évente egyszer a május végi Orbán napi búcsúra rendbe van téve a környezet	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
Sürgetően szükséges.	
Környezetrendezés	***Egyéb***

Támogatások	*Felújítás időpontja*

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
34.	Kereszt az Árpád iskolánál	Fehérkereszt dűlő, Pölös dűlő kereszteződés Tanya 1278/A (hrsz. 0390/17) előtt hrsz.0391	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű fakereszt fenyőfából, bádoglemezre festett Krisztussal. A keresztfa betongyámhoz pántolva, alul térbeton, léckerítéssel körbevéve.	A keresztfa cserére szorul, mert elkorhadt. A korpuszt újra kell festeni.	Felvéve:2021.05.05. Az iskolát 1926-ban építették, eléje a keresztet is ekkor állíttatta Tekulics Sándor szőlősgazda. 1952-ben az elkorhadt keresztfát újra cserélték. 2002-ben volt a legutóbbi felújítás.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Homokos dűlő utak kereszteződésében az egykori iskola előtt áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Keresztfa cseréje, a korpusz újrafestése, a kerítés cseréje szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
35.	Fehérkereszt	Bokrosi út-Fehérkereszt dűlő kereszteződésében az út mellett, hrsz.0444	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A útszélén áll talapzaton a fehérre meszelt kőkereszt, ebből a kőből faragott archaikus Krisztus ábrázolással.	Jó állapotú. A meszelés megkopott.	Felvéve: 2021.05.05. Az egykor Kecskemét, Budapest felé vivő út melletti keresztnek nincs állítási évszáma. Lehetett akár postakocsik megállóhelye is.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Bokros felé menő úton, a település szélét jelző tábla előtt, a Fehérkereszt dűlő kereszteződésében egy buszmegálló szomszédságában található a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Kisebb vakolat hibákat kijavítani, újrafesteni.	A busz tájékoztató táblája nem a legszerencsésebb helyen van elhelyezve, mert aki megszeretné örökíteni ezt a ritka szép keresztet, beleéktelenkedik a kereszttől idegen tábla.
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
36.	Kereszt a bokrosi Szent László templom előtt	Bokros utca és Gyójai út kereszteződésében, a templom előtt, hrsz.10077	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Egyszerű műkő kereszt talapzattal, fém öntvény korpusszal. Előtte két műkő virágváza.	Jó állapotú.	Felvéve: 2021.05.05. Talapzatba vésett írás: SZENT ISTVÁN JUBILEUM EMLÉKÉRE 1988 A régi imaházból hozták át a keresztet, amikor 2001-ben elkészült az új templom.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A templom előtti tér szegletében lett elhelyezve.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
37.	Kereszt a bokrosi temetőben	Bokrosi temető, a ravatalozó előtt hrsz.0491/3	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Műkőből készült kereszt talapzattal, öntött fém korpusszal. A korpusz alatt a keresztoszlop kialakított mélyedésében kiméretű Szűz Mária szobor, előtte vasrács. A kereszt talapzatán fehér tábla felirattal. A lépcsőn két virágtartó.	A kereszt jó állapotú. A műkő tisztításra szorul, a vasrács festésre.	Felvéve: 2021.05.05. A táblán a felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE: KAPÁS LAJOS ÉS NEJE DONKA ANNA 1984.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.		

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A működő lépcső repedezett.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A belógó ágak nyesése.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
38.	Harang a bokrosi temetőben	Bokrosi temető, a ravatalozó előtt hrsz.0491/3	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Vasvázas harangláb, bádog tetővel, kereszt a tetején. A harang a Szent László iskolától lett behozva.	Jó állapotú.	Felvéve: 2021.05.05. A harang oldalán Szent László domborműve. Felirata: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYUNK ADD VISSZA EZER ÉVES SZÉP HAZÁNKAT. A másik oldal felirata: EZEN HARANGOT SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A CSONGRÁD-SZENT LÁSZLÓ ISKOLKÖRZETÉBEN LAKÓ JÓLELKŰ KATH. HÍVEK AZ ÚRNAK 1926.ÉVÉBEN ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és a harangláb.	A ravatalozó előtti téren található.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
A faágak nyesése.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
39.	Gyójai kereszt	Gyójai út, az Y elágazásban hrsz. 0468/1	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Zöldre festett fakereszt, tetején csipkézett bádoglemez borítással, alumínium öntvény korpusz.	Lóg a karja a korpusznak.	Felvéve: 2021.05.05. Régebben alacsony drótháló kerítéssel volt bekerítve.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Gyójai úton Y elágazásban áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Felújításra szorul.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
40.	Kettős halom kereszt	A 451-es elkerülő út-Kettős halom-vasút-Nyugati fénysorompó kereszteződés. hrsz.0273/1	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Eredetileg kőkereszt állott ezen a helyen. A tégla alap és néhány megmaradt kő az alapon erről tanúskodik. A közelben lakók elmondása szerint a domb szántásakor egy munkagép ledöntötte a keresztet, amelyet már nem építették vissza eredeti állapotában. Néhai Lantos László kezdeményezéséből lett a mai kereszt.	Jó állapotú vaskereszt. U profilú vasszelvény van lebetonozva a régi alap mellé, majd a kereszt magasítása zártszelvénnyel folytatódik, amely csavarozással van rögzítve az U profilhoz.	Felírva: 2021.05.01. Az eredeti keresztet a környező tanyák lakosai, mint adatközlők szerint a közeli tanya és földbirtokos néhai Berkes István állíttatta. A dombot a vasúti pálya építésekor 1905 körül kettévágták, innen kapta a kettős halom elnevezést, ami talán kunhalom is lehet. A II. világháborúban 1944 októberében igen heves harcok folytak itt, mert fontos harcálláspont volt kiépítve. A könyékben lakók szerint itt temették el az elesett katonákat ideiglenesen.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A fénysorompóval védett vasúti kereszteződés nyugati felén, a vasúti pályától délre levő dombon áll a vaskereszt orgonabokrokkal és korona akác suhákkal erősen körbenőve, csak a felső harmada látszik ki.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Festeni szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A keresztet teljesen benövő, elhanyagolt növényzetnek a kereszt környezetében a kivágása szükséges.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
41.	Temetői Krisztus szobor	Temető, főbejárat és a ravatalozó között hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
.A főbejáratnál, a ravatalozó mögött található. 1896-ban lett felállítva, a budapesti Gerenday Antal kőfaragó műhelyében sóskúti kőből készült alkotás. Körülötte 4db kőoszlop valaha kovácsoltvas lánccal körbevéve.	Restaurálásra vár.	Felírva: 2021.04.27. A márványtábla felirata: IME AZ EMBER ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTOTTA SZLAPÁK MÁRTONNÉ MEGYESI ANNA AZ 1896. MILLENNIUMI ÉVBEN
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A szobor.	A temető főbejárata és a ravatalozó közötti szobor körül virágtartók betonból, a szobor előtt örökmécses.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A szobor és a talapzata felújításra vár.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
42.	Temetői stációk	Temető, főbejárattól a kápolnáig kétoldalt hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-


Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A 13 téglaoszlop fülkeszerű mélyedésében Jézus Krisztus szenvedés történetének állomásai képszerű megjelenítés formájában. Ezek az oszlopok 2010-ben készültek el, Túri Ferenc amatőr festő táblára festett képeivel. Az oszlopokon beton fedlap, rajta vaskereszt. Az oszlopok fehérre, a lábazatok feketére vannak festve.	Jó állapotúak. Három oszlop tetején nincs vaskereszt, egyen pedig sérült.	Felvéve: 2021.04.27. A régi oszlopok veszélyessé váltak, az összedőlés közeli állapotba kerültek. 2008-tól megkezdődtek a bontások és az újak építései. A régi palatáblára festett stáció képeket Túri Ferenc restaurátor nem tartotta alkalmasnak a felújításra, újakat festett.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A stációk.	A temető főbejáratától két oldalon vannak az oszlopok állítva a dombon lévő kápolnáig. A 14. stáció olajfestésű képe az 1852-ben épített kápolna oltárába van beépítve.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A táblaképeket időnként állagmegóvó, konzerváló kezelésben kell részesíteni.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
43.	Temetői kereszt	Temető, Faragó kripta mellett hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A harangok előtt, téglákkal kiemelt alapon található a kereszt. A homokkőből együtt faragott kereszt és a korpusz állításának ideje 1856. A kereszt talapzatán a térdelő Szűz Mária szobra található.	Nagyon rossz állapotban van. Különösen a kereszt függőleges szára lemezesen mállik.	Felírva: 2021.04.27. Justin Pál tanácsnok felügyeletével lett építve, melyet Virter Lajos helyi plébános áldott meg (Forrás: Nagyboldogasszony templom Historia Domus).
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a szobor.	A sírokkal körbevett kereszt a temetői harangokkal kiemelt, központi helyen fekszik, a Faragó kripta mellett.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Sürgős restaurációra van szükség, mert a kereszt jelenlegi állapotában balesetveszélyes.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
.Nehezen megközelíthető.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Fotók




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
44.	Temetői nagyharang	Temető, kereszt mellett hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A nagyharang 3 lépcsőre felemelt tégla borítású talapzaton vaslábakra van erősítve. Rajta fekete tábla felirattal. Felette bádogborítású kúp alakú tető, a csúcsán vas kereszt. A tábla felirata: A FELÚJÍTÁST VÉGEZTE A VÁROSELLÁTÓ INTÉZMÉNY 2014	Jó állapotú.	Felírva: 2021.04.28. A harangon Szent János apostol képe. Felirata: A VILÁG ELMÚLIK ÉS AZ Ő KÍVÁNSÁGA, AKI PEDIG AZ ISTEN AKARATÁT MEGTESZI, MINDÖRÖKKÉ MEGMARAD. AZ ÉLŐKET HÍVOM, A HOLTAKAT SIRATOM, A VILLÁMOKAT ELHÁRÍTOM. EZEN HARANGOT SZENT JÁNOS EVANGÉLISTA TISZTELETÉRE ÖNTETTÉK A CSONGRÁDI TEMETŐ SZÁMÁRA: BARTÓK ISTVÁNNÉ FORGÓ MÁRIA, CSEH PÁLNÉ FODOR MÁRIA, DEÁK IMRÉNÉ FORGÓ ROZÁLIA, DEÁK JÁNOSNÉ ARADI MÁRIA, FARAGÓ ANTALNÉ BAGHY ÁGNES, GRESKOVICH PÁLNÉ FORGÓ MÁRIA, GYÁNTI PÁLNÉ FORGÓ ZSÓFIA, HAJDÚ JÁNOSNÉ KOVÁCS MÁRIA, KÁDÁR BALÁZSNÉ SZÁNTAI K. KLÁRA, KUKLICS FARKASNÉ MAJOR FRANCISKA, SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ NEJE VANCSÓ ANNA, SZARKA LÁSZLÓNÉ FARGÓ ANNA, TENYERI MIHÁLYNÉ KÁTAI MÁRIA, ÚJSZÁSZI ISTVÁNNÉ GULYÁS MÁRIA. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és harangláb.	Két harang van felállítva a temetőben. A nagyharang van megszólaltatva temetéskor. A kereszt mellett.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés

Környezetrendezés	Egyéb

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
45.	Temetői kisharang	Temető, kereszt mellett hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Két pillér közé van felszerelve a lélekharang.	JÓ ÁLLAPOTÚ.	Felvéve 2021.04.28. A harangon a Feltámadt Krisztus dombormű. Felirata: "DICSŐSÉGESEN FELTÁMADT! TEDD FELTÁMADÁSOD RÉSZESÉVÉ CSONGRÁDI HÍVEIDET." Túloldalán: „A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS DICSŐSÉGES FELTÁMADÁSA EMLÉKÉRE E HARANGOT ÖNTETTE ÖZV. SÁGI PÉTERNÉ MORZSIK ROZÁLIA AZ ÚRNAK 1932. ÉVÉBEN SZEDLACSEK ISTVÁN APÁT-PLÉBÁNOS IDEJÉBEN." ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ, MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE, BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és a harangláb.	Három tégla pillér közül az első kettő között van a temetői kisharang. A kereszt mellett.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
	Egyéb

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
46.	Magyar hősök keresztje a temetőben	Temető hrsz.3694	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Működő kereszt, tagolt talapzattal, öntöttvas korpusszal. A felső talapzatban fehér tábla felirattal. Az alsó talapzat három oldalán szürke tábla készült a H.M. Hadtörténeti Intézet és Múzeum kivitelezésében: AZ 1944. ÉV VÉGI CSONGRÁD KÖRNYÉKI HARCOKBAN HŐSI HALÁLT HALT KATONÁK EMLÉKÉRE 2020.	Jó műszaki állapotú.	Felvéve: 2021.04.28. A kereszt felső talapzatán lévő tábla felirata: „NAGYOBB SZERETETE SENKINEK SINCS ANNÁL, MINTHA VALAKI ÉLETÉT ADJA BARÁTAIÉRT” A KÉT VILÁGHÁBORÚ HŐSI ÁLDOZATAINAK EMELTETTE CSONGRÁD VÁROS HÁLÁS NÉPE 1945 NOVEMBER 1.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt és a sírkert.	Emelt lábazatú, öt lépcsőn megközelíthető sírkert, közepén keresztel.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
	Egyéb

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
47.	Öregtemetői kereszt	Öregtemető, főúton középtájt hrsz.3848	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Kőből készült kereszt és a korpusz, a talapzaton tábla felirattal.	Nem lehet véleményezni, hogy milyen a műszaki állapota, amíg ki nem szabadul a növények takarásából.	Felvéve: 2021.04.27. A tábla felirata: EZEN KERESZT JUSTIN PÁL- BERNÁT ÁGNES NEJE ÉS CSALÁDJA ÁLTAL ISTEN DICSŐSÉGÉRE KÉSZITTETETT 1853 DIK ÉVBEN
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Az 1970. óta használaton kívüli, úgynevezett Öregtemetőben, a sírok között, főúton, középtájon, aljnövényzettel erősen benőve, borostyánnal befutva, megközelíthetetlenül áll a nagyméretű temetői kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
	Az szemét lerakásának megakadályozása a temető területén.
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az aljnövényzet kiirtás a kereszt környezetében és a megközelíthetőség biztosítása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Fotók




Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
48.	Szent Pál iskola keresztje	Kéttemető út-Rakodó dűlő kereszteződés, az út mellett hrsz.0217 (hrsz.0201/3 előtt)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Útmenti, műkőből készült kereszt, öntöttvas korpusszal, vaskerítéssel kerítve.	Jó állapotú.	Felvéve: 2021.05.10. Felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTATTÁK A SZENT PÁL ISKOLA KÖRNYÉKÉNEK HÍVEI 1946 Kaciba F. A kereszttel szemben épült fel az iskola 1928-ban. Ekkor fakeresztet állítottak a környékbeliek. 1944-ben a front átvonulásakor megsemmisült a kereszt, majd 1946-ban új keresztet állítottak, amelyet 2011-ben felújítottak.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Útmenti tanya előtt, ápolt rendezett környezetben áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók






Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Környezetrendezés	**Egyéb**
Támogatások	**Felújítás időpontja**
Egyéb javaslatok	
Fotók	

Készítette: Révész József


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
49.	Kónyaszéki iskola keresztje	Vasút mellett, Tanya 410 előtt (hrsz.0235/7) hrsz.0273/1	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Beton kereszt, betonból öntött korpusszal. A beton talapzatban vésett felirat.	A kereszt műszaki állapota jó, viszont a korpusz bal karja sérült, a talapzat jobb felső sarka letörve. A vésett szöveg nehezen olvasható.	Felvéve: 2021.05.19. A kereszt talapzatán a felirat: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE KÖZADAKOZÁSBÓL A KÓNYASZÉKI GAZDAKÖR 1944. A kereszt mellett fából készült, mára már kidőlt harangláb. A harangot a Nagyboldogasszony templom tornyába szereltette fel Janes Zoltán plébános 2010-ben.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Az egykori iskola előtt sűrűn benőtt orgonabokrok takarásában fellelhető a kereszt. Kéttemető út 6-os kilométerkőnél lekanyarodni, s a vasúti sínekig menni.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt tisztítása és a sérülések kijavítása, valamint a betűk újrafestése szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az orgonabokrok ritkítása.	

Támogatások	Felújítás időpontja
„ Az elmúlt év májusában terepbejáráskor még alig látszott ki a Kónyaszéki kereszt a virágzó orgonabokrokból. A tél folyamán környékbeliek szorgos munkájának köszönhetően teljes egészében láthatóvá vált a kereszt a szomorú elhagyatottságában árválkodó jobb sorsa érdemes egykori iskola előtt." (Harang-szó 2022.húsvéti száma – Szentek szobrai, keresztek, Révész József cikke)	

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	*Köztárgy neve*	*Cím*	*Védettségi fok*	*Javasolt védettségi fok*
50.	Kókai kereszt	Összekötő út (hrsz.0246) hrsz.0245/7	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	*Műszaki állapot*	*Megjegyzés*
Beton kereszt, műkő korpusszal, a tagolt kereszt törzsön fülkeszerű bemélyedés, valószínű itt szobor lehetett. Terméskő talapzatba fehér tábla építve, felirattal.	A korpusz több helyen törött, repedt, a lábfejek hiányosak.	Felvéve: 2021.05.14. A felirat: Ezen keresztet Isten iránti szeretetből Istenben boldogult szülei Kókai Miksa és Greskovics Viktória és elhunyt felesége Gyergyádes Francziska emlékére állíttatta ifj. Kókai Miksa az Úrnak 1940 esztendejében
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A kereszt.	Út mellett, kis dombon, bokorral erősen benőve áll a kereszt. Kéttemető utat a 451-es úttal összekötő úton, még a vasúti kereszteződés előtt egy dombon.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
Felújítása szükségszerű.	
Környezetrendezés	***Egyéb***
A közvetlen mellette lévő bokor alapos ritkítása, visszavágása.	

Támogatások	***Felújítás időpontja***

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
51.	Keller kereszt	Szentesi út és Szegedi út kereszteződése, a Mol benzinkút területe, hrsz.4422/2	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A kereszt vörös kőből készült, fém öntvény korpusszal. Nagyméretű betonszerű magas alapra épült, mely vörös festékkel lett lefestve. Ezen fehér táblán feirat.	A kereszt jó állapotú.	Felvéve:2021.05.30. A tábla felirata: UJJÁÉPITETTE KELLER JÓZSEF ÉS NEJE KASZTEL MARGIT 1948-BAN *KASZANITZKY*
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A hatvanas években, a benzinkút építésekor lett áthelyezve a kereszt az új forgalmi rend szerint kialakított, utak által (Szentes felől bejövő-Szeged felé menő) körbevett parkosított területre, a benzinkút területén.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok

Fotók

Készítette: Révész József


Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
52.	Faragó kereszt	Szegedi út, Tanya 244 (hrsz. 0168/5)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Fakereszt, vaskorpusszal.		Felvéve:2021.05.14. Faragó Mátyás tanyája elé vallásos buzgóságból 1914-ben egy fakeresztet állított. 1949-ben a fia újat állított, mert az előző tönkre ment. Majd a 1988 körül megint új készült.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Megközelíthetetlenül besűrűsödött orgona és akác suhákkal körbenőve. Az eredetileg igen magas keresztnek csak a hegye látszik ki. Magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Festése szükséges.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az eltakaró növényzet kiírtása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
53.	Vidre kereszt	Útleágazás a Vidre hídnál hrsz.0165 leágazó út mentén, közepén	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Betongerendához pántolt egyszerű fakereszt festetlen fémlemezből kivágott Krisztus kontúr.	Nagyon rossz állapotú fakereszt.	Felvéve:2021.05.14. Régi kidőlt kereszt helyére 1988 körül lett állítva az akkori Vörös Csillag t.sz. környéken lakó dolgozóinak jóvoltából. 2022 tavaszára kidőlt a fakereszt. Ferentzi András vállalta magára a felújítását.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Szegedi útról a „fóliák" felé leágazó műút elején, a Vidre partján áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Új kereszt állítása.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók
 Felvéve:2022.04.27.

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
54.	Szántói iskola keresztje	Szegedi úttal párhuzamos dűlőúton, hrsz.0167/42 (0167/43)	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Betonkereszt, öntöttvas korpusz. A talapzaton fehér tábla felirattal.	Megfelelő állapotú. A kereszt felső felirata hiányzik.	Felvéve: 2021.05.14. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE A SZÁNTÓI ISKOLA IFJÚSÁGA 1948 KASZNYICZKY
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	Az egykori Vörös Csillag T.Sz. Szegedi úton lévő almás kert mögötti dűlőn volt a mára már elbontott iskola. Csak a kereszt és a lezárt artézi kút emlékeztet a helyre. A Szegedi úttal párhuzamos dűlő úton áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A kereszt felújítása.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
55.	Szántói úti kereszt	Szántói út, hrsz.150	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
A lekerekített végű kereszt kő, vagy műkő alapanyagú. A korpusz műanyagra lett cserélve. A lekerekített szélű talapzatba elől ovális vörös márvány feliratos lapot helyezett a kőfaragó, a három oldalába pedig egy-egy keresztet vésett.	Jó állapotú. Nemrégen lett felújítva.	Felvéve: 2021.05.14. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE GRESKOVITS JÓZSEF ÉS NEJE SÁGHY MÁRIA 1937. ÉVBEN. A készítette: JUSTIN
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Szántói út végén, elágazásban, háromszög alakú füves térben, fák között áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
56.	Böldi kereszt	A Szentes felé menő út (Kolozsvári utca) híd előtti Böldi rév felé menő leágazásában, hrsz.046	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Műkőből készült kereszt, fém korpusszal, fém kerítéssel. A korpusz alatt szám: 1995	A kereszt jó állapotú. A fémkerítés ajtaja dróttal rögzítve.	Felvéve: 2021.05.14. A készíttető pedig Nyilas József és testvérei. A keresztet Vági László szentesi plébános szentelte fel 1995. október 15-én.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A Szentes felé menő út híd előtti Böldi rév felé menő leágazásában lett felállítva a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Tisztítást igényel a kereszt. Az ajtó zsanérját kell megjavítani.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
57.	Nepomuki Szent János szobortalapzat a Böldi révnél	Böldi révátkelő hrsz.057	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Szobor nélküli talapzat kőből.	A alap kilátszó téglái sérültek, de még áll a talapzat.	Felvéve: 2021.05.14. Az első szobrot 1818-ban a Károlyi család állíttatta a révátkelőnél. Időközben megépült a gát, a szobor az ártéri oldalon volt. 1888-ban egy átkelésnél a vízi jármű nekisodródott a szobornak és az megrongálódott, ledőlt. 1980-ben a gróf új szobrot készíttetett. Ezt a szobrot 1944-ben az orosz katonák szétlőtték. A golyónyomok ma is láthatók. A Szent József plébánia egyik híve részéről volt felajánlás a szobor helyreállítására, de nem volt támogatás a folytatásra.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A talapzat.	A Tisza gát Szent Jánosi nagy kanyarjában, a mentett oldalon van a talapzat.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Védelmet érdemel.	
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
58.	Kilencesi iskola harangja	Mezőgazdasági szakközépiskola kilencesi telephelye hrsz.0135/1	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Erős vaslábakon a harang. Felette bádogtető kereszttel.	A harang sérült, a harangláb korrodált.	Felvéve: 2021.05.14. A harangon Szent Rókus domborműve, felirata: SZENT RÓKUS KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK! EZEN HARANGOT ISTEN DICSŐSÉGÉRE TÚRI KIS RÓKUS ÉS TÚRI KIS ISTVÁN KEZDEMÉNYEZÉSÉRE ÖNTETTÉK A CSONGRÁD-KILENCESI ÉS A PATIKAI BUZGÓ KATH. HÍVEK AZ ÚRNAK 1927.-IK ESZTENDEJÉBEN. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A harang és a harangláb.	Az iskolai telephely külső, délnyugati részén, egy faház mögött található a harang. Dűlőutak kereszteződésében áll.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
A harang sérült. A haranglábat festeni kell.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az aljnövényzet irtása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
59.	Kilencesi kereszt	Kilencesi terület hrsz.0118/25	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Működ kereszt talapzattal, öntött korpusszal. A talapzaton fehér tábla felirattal.	A kereszt jó állapotú, a régi öntött működ korpuszt a közelmúltban újra cserélte ismeretlen jótevő. A táblán a feliratot is felújíttatta.	Felvéve: 2021.05.14. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTATTÁK MEZEI ISTVÁN és neje KIRÁLY VIKTÓRIA 1935.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A tengernyi szántóföldön járatlan dűlőúton, bokros szigeten áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
A kereszt tisztítása.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
Az út kaszálása.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
60.	Nagyréti Várháti iskola keresztje	Csépa felé vezető út, Nagyrét, Várhát, hrsz.0678/6	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Működ kereszt vaskorpusszal, kő talapzattal, a talapzaton fehér márványtábla felirattal. Mögötte vaslábakon harangállvány, harang nélkül.	Jó állapotú a kereszt. A tábla körül a kifugázás nincs meg.	Felvéve: 2021.05.14. 1910-től működött itt iskola 1978-ig. A harangot ellopták. A táblán lévő felirat: AZ ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS A BOLDOG HÍVŐK LELKI ÖRÖMÉRE ÁLLÍTTATTA A NAGYRÉTI BIRTOKOSSÁG AZ ÚRNAK 1928-IK ÉVÉBEN.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A csépai műútról 10 téglalépcső visz fel a dombon lévő kereszthez és haranglábhoz.	

Helyszínrajz



Fotók





Felújítási, helyreállítási javaslatok

Köztárgy restaurálása	Közterület rendezés
Környezetrendezés	**Egyéb**

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók

Készítette: Révész József

Sorszám	Köztárgy neve	Cím	Védettségi fok	Javasolt védettségi fok
61.	Mámai réti kereszt	Mámai rét, Csépai útról leágazó bőrhídon átmenő műút-dűlő utak kereszteződésében, hrsz.0600/1	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	Műszaki állapot	Megjegyzés
Beton talapzaton vas kengyelek tartják a fakeresztet, amelyen alumínium öntvény korpusz van.	Jó állapotú a kereszt, csak konzerválni, festeni kell.	Felvéve: 2021.05.14. Régi, hányatott helyű fakereszt helyére lett állítva 2010-ben ez a kereszt.
Védendő érték	**Környezet leírása**	
A kereszt.	A megyehatár előtti, a csépai útról leágazó bőrhídon átmenő műút végén útkereszteződésben, csatorna szélén áll a kereszt.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	**Közterület rendezés**
Festés.	
Környezetrendezés	**Egyéb**
A belógó ágak nyesése.	

Támogatások	Felújítás időpontja

Egyéb javaslatok


Fotók


Készítette: Révész József

Sorszám	*Köztárgy neve*	*Cím*	*Védettségi fok*	*Javasolt védettségi fok*
62.	Mámai réti iskola keresztje és harangláb	Mámai rét, Mámai réti kereszt közelében, hrsz.0589/4, úthoz közel	Helyi egyedi védelem	-

Leírás, jellemzők	*Műszaki állapot*	*Megjegyzés*
Beton kereszt és talapzat, vas korpusszal. A talapzaton tábla felirattal. A mellette lévő fa harangláb facsipkés díszítéssel.	A kereszt oldalán hosszanti repedés. A korpusz rozsdás. A harangláb kidőlve.	Felvéve: 2021.05.14. Az iskolában 1901-től volt tanítás 1969-ig. A harangot a lebontás után ellopták. A tábla felirata: ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE KÖZADAKOZÁSBÓL A MÁMAI RÉTI ISKOLA KÖRZETE 1929.
Védendő érték	***Környezet leírása***	
A kereszt és a faragott harangláb.	1980 körül lebontott iskolaépület megmaradt keresztje és haranglábja fákkal benőtt áthatolhatatlan őserdei területen található. Az úthoz közel, középen, kb. 5-10 méterre az út szélétől bent a telken, magánterületen áll.	

Helyszínrajz



Fotók



Felújítási, helyreállítási javaslatok	
Köztárgy restaurálása	***Közterület rendezés***
Környezetrendezés	***Egyéb***
A környezet kitakarítása.	
Támogatások	***Felújítás időpontja***
Egyéb javaslatok	
Fotók	



Készítette: Révész József